

**ПРОТОКОЛ № 27**  
**ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ**  
**Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций**  
**«Поддержки организаций строительной отрасли»**

**Дата проведения заседания:** «28» мая 2026 года

**Время проведения заседания:**

Начало: 10 часов 45 минут;

Окончание: 14 часов 00 минут;

**Место проведения собрания:** г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5;

**Форма проведения собрания:** в режиме видеоконференции, совместное (дистанционное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (далее – Ассоциации).

**Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 5 членов;**

**Приняли участие в заседании:**

1. Иорх Марианна Анатольевна - Председатель Дисциплинарной комиссии

2. Никитина Галина Анатольевна

3. Михалева Екатерина Александровна

**Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.**

**Председествовал:** Иорх Марианна Анатольевна - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**Ответственный за ведение протокола:** Никитина Галина Анатольевна - член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

**ПОВЕСТКА**

**Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:**

**1. Рассмотрение материалов проверок в отношении членов Ассоциации, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации.**

**Результаты голосования по утверждению повестки дня:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

**По первому вопросу повестки дня слушали:** Михалеву Екатерину Александровну, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении 13 (тринадцати) организаций – членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр строительных экспертиз «СтройПроектЭкспертиза» (ОГРН 1177746058764, ИНН 9717052739),

2. Общество с ограниченной ответственностью «АРГЕДОН» (ОГРН 1237700881274, ИНН 9725143115),

3. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоМонтажСтройГрупп» (ОГРН 1127747173652, ИНН 7714890866),

4. Общество с ограниченной ответственностью «КрисДорСтрой» (ОГРН 1177746276773, ИНН 7720374450),

5. Общество с ограниченной ответственностью Перфект Технолоджи Групп (ОГРН 1197746222079, ИНН 7751159887),

6. Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАТЕЛ» (ОГРН 1125009003822, ИНН 5009084808),

7. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕДА МАЖОР» (ОГРН 1187746887151, ИНН 7722468249),

8. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МСК ТеплоСервис» (ОГРН 1177746920812, ИНН 9729134094),

9. Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ОГРН 1024701893336, ИНН 4716016979),

10. Общество с ограниченной ответственностью «МиллениумТрансСтрой» (ОГРН 1147232036160, ИНН 7203314781),

11. Общество с ограниченной ответственностью «КОРАЛ ГРУПП» (ОГРН 1177746145840, ИНН 7734400301),

12. Общество с ограниченной ответственностью «РусСпецСтрой» (ОГРН 1227700256332, ИНН 7733383935),

13. Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ФОТОН» (ОГРН 1037739334588, ИНН 7702140442)

предложила рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

### **1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр строительных экспертиз «СтройПроектЭкспертиза» (ОГРН 1177746058764, ИНН 9717052739)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3215ОКВ1 от «20» мая 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации исполнено ранее выданное ему предписание № 3215ОКЗ от 09.04.2026 года в полном объеме, а именно:

- предоставлена скан-копия Анкеты члена СРО для актуализации контактной информации;
- предоставлены документы, подтверждающие наличие у юридического лица 2-х специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного Кодекса;
- предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату членского взноса за период с февраля 2026 года по апрель 2026 года.

В связи с чем Председатель Дисциплинарной комиссии Йорх М.А. предложила на основании п. 4.11.6, п. 4.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам **прекратить дисциплинарное производство** в отношении **ООО «ЦСЭ «СтройПроектЭкспертиза»**.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

### **2. Общество с ограниченной ответственностью «АРГЕДОН» (ОГРН 1237700881274, ИНН 9725143115)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4166ОКВ1 от «29» апреля 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации частично исполнено выданное ему предписание № 4166ОК1 от 19.03.2026 года, а именно: предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату целевого взноса за 2026 год и платежное поручение, подтверждающее оплату членских взносов за период с ноября 2025 года по февраль 2026 года.

Не устраненными остались следующие нарушения:

- не предоставлена анкета-заявление члена СРО для актуализации контактной информации;  
- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на 2-х специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса;

- не предоставлены копии документов о проверке знания требований охраны труда. Таким образом компания не подтвердила наличие соответствующего обучения по охране труда согласно п. 4.3 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания членом Ассоциации исполнено не в полном объеме выданное ему предписание, нарушения, указанные в акте проверки, не устранены. В связи с чем Иорх М.А. предложила, на основании п. 2.4 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором ООО «АРГЕДОН» до «31» июля 2026 года.**

До указанного срока ООО «АРГЕДОН» устранить выявленные нарушения и представить в СРО АСО ПОСО соответствующие подтверждающие документы.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

### **3. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоМонтажСтройГрупп» (ОГРН 1127747173652, ИНН 7714890866)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2650ОКВ3 от «12» мая 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации исполнено ранее выданное ему предписание № 2650ОК3 от 05.03.2026 года в полном объеме, а именно:

-предоставлена анкета-заявление члена СРО для актуализации контактной информации;

-предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на двух специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации;

- предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату целевого взноса за 2026 год.

В связи с чем Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх М.А. предложила на основании п. 4.11.6, п. 4.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам **прекратить дисциплинарное производство** в отношении ООО «ЭМСГ».

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

### **4. Общество с ограниченной ответственностью «КрисДорСтрой» (ОГРН 1177746276773, ИНН 7720374450)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1690ОКВ5 от «05» мая 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено выданное ему предупреждение № 1690ОДО-2026 от 16.04.2026 года со сроком устранения нарушений до 21.04.2026 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не предоставлены документы, подтверждающие внесение дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств до уровня ответственности, соответствующего совокупному размеру обязательств по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным им с использованием конкурентных способов заключения договоров.

На момент проведенной ранее плановой проверки № 1690/ОДО-2026 от «27» февраля 2026 года предельный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, исходя из которого членом СРО АСО ПОСО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – до 500 млн. руб. (2-й уровень ответственности).

В ходе плановой проверки также было установлено, что:

- фактический совокупный размер обязательств по всем договорам, которые заключены членом саморегулируемой организации и исполнение которых на 31 декабря отчетного года не завершено: 878 479 676,81 руб., что превышает предельный размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, исходя из которого членом СРО АСО ПОСО был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания членом Ассоциации не исполнено выданное ему предупреждение, нарушения, указанные в Акте проверки № 1690ОКВ5 от «05» мая 2026 года, не устранены. В связи с чем Иорх М.А. предложила, на основании п. 2.5 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров ООО «КДС» до «31» августа 2026 года.**

До указанного срока ООО «КДС» устранить выявленные нарушения и представить в СРО АСО ПОСО соответствующие подтверждающие документы.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

## **5. Общество с ограниченной ответственностью Перфект Технолоджи Групп (ОГРН 1197746222079, ИНН 7751159887)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3257ОКВ3 от «13» мая 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено предписание № 3257ОК3 от 26.03.2026 года, выданное ему в срок до 27.04.2026 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не предоставлены платёжные документы, подтверждающие оплату членского взноса за период с декабря 2025 года по февраль 2026 года. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «ПТГ» обязанность по оплате членских взносов исполнена по ноябрь 2025 года включительно. В соответствии с пп.7.2.2 п.2 ст. 7 Положения о членстве ООО «ПТГ» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежеквартально. Таким образом, со стороны ООО «ПТГ» имеется факт неуплаты членских взносов (в соответствии с п.11.7 ст.11), а именно, нарушен срок оплаты, установленный в пп.7.2.2 п.2ст. 7

Положения о членстве, на 30 и более дней. Соответственно, задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с декабря 2025 года по февраль 2026 года составляет 21666,67 рублей;

- не предоставлены документы, подтверждающие наличие 2-х специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного Кодекса (сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ: копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия удостоверения о повышении квалификации или свидетельство о независимой оценке квалификации, копия уведомления о включении специалиста в НРС НОСТРОЙ). Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Акте проверки. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п.2.3 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам вынести **предупреждение ООО ПТГ об устранении выявленных нарушений в срок до «30» июня 2026 года.**

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

## **6. Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬФАТЕЛ» (ОГРН 1125009003822, ИНН 5009084808)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3950ОКВ5 от «06» мая 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в связи с неисполнением ранее вынесенного предписания № 3950ОК1 от «13» ноября 2025 года / предупреждения № 3950ОКВ3 от «05» февраля 2026 года, протоколом Дисциплинарной комиссии №14 от «19» марта 2026 года в отношении ООО «АЛЬФАТЕЛ» было принято решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до «20» апреля 2026 года.

В рамках проводимой внеплановой проверки члену Ассоциации был направлен Запрос № 3950ОКВ5 от «21» апреля 2026 года о предоставлении документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений.

Членом Ассоциации ООО «АЛЬФАТЕЛ» в ответ на запрос документы предоставлены не были. Таким образом, ООО «АЛЬФАТЕЛ» не устранены нарушения, послужившие основанием для приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, а именно:

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на 2-х специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, послужившие основанием для приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, в связи с чем Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна предложила на основании п. 2.6.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам **применить в отношении ООО «АЛЬФАТЕЛ» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.**

Материалы в отношении ООО «АЛЬФАТЕЛ» направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

**7. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕДА МАЖОР» (ОГРН 1187746887151, ИНН 7722468249)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3204ОКВ2 от «15» мая 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание № 3204ОКЗ от 02.04.2026 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не предоставлена анкета-заявление члена СРО для актуализации контактной информации;

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на двух специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьёй 55.5-1 Градостроительного кодекса;

- не предоставлены копии документов о проверке знания требований охраны труда. Таким образом компания не подтвердила наличие соответствующего обучения по охране труда согласно п. 4.3 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;

- не предоставлены документы, подтверждающие заключение договора страхования гражданской ответственности на новый период. Таким образом, допущено нарушение п. 3.1.5 Требований к страхованию членами СРО АСО ПОСО риска гражданской ответственности, не позднее одного месяца до истечения срока договора страхования член Ассоциации обязан заключить новый договор страхования сроком действия не менее 1 года;

- не предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату целевого взноса за 2026 год. Таким образом, нарушен срок, предусмотренный п. 8.5. ст. 8 Положения о членстве по оплате целевого взноса, в результате чего имеется задолженность за 2026 год в размере 8 000 рублей;

- не предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату членских взносов за период: 1 квартал 2026 года. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «ГЕДА МАЖОР» обязанность по оплате членских взносов исполнена по декабрь 2025 года включительно. В соответствии с п. 7.2.2 ст. 7 Положения о членстве ООО «ГЕДА МАЖОР» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежеквартально до 30 числа первого месяца квартала. Таким образом, со стороны ООО «ГЕДА МАЖОР» имеется факт неоднократной несвоевременной уплаты членских взносов (в соответствии с п. 11.7 ст.11), а именно, нарушен срок оплаты, установленный в п. 7.2.2 ст.7 Положения о членстве, на 30 и более дней. Соответственно, задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с января 2026 года по март 2026 года составляет 25 000 рублей;

- не предоставлены сведения о трёх специалистах, необходимых для осуществления работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, включая документы, подтверждающие прохождение специалистом аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.5. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;

- не предоставлены сведения о материально-технических ресурсах организации. Таким образом компания не подтвердила минимальный состав и количество имущества, необходимого для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства согласно п. 4.6 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;

- не предоставлен договор аренды (субаренды) нежилого помещения, необходимого для осуществления деятельности. Таким образом компания не подтвердила наличие принадлежащих ему на

праве собственности или ином законном основании зданий, и (или) сооружений согласно п. 4.6 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание, нарушения, указанные в акте проверки № 3204ОКВ2 от «15» мая 2026 года, не устранены. В связи с чем Иорх М.А. предложила, на основании п. 2.4 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, ООО «ГЕДА МАЖОР» до «31» июля 2026 года.**

До указанного срока ООО «ГЕДА МАЖОР» устранить выявленные нарушения и представить в СРО АСО ПОСО соответствующие подтверждающие документы.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

## **8. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МСК ТеплоСервис» (ОГРН 1177746920812, ИНН 9729134094)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4151ОКВ2 от «15» мая 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации частично исполнено ранее выданное ему предписание № 4151ОК1 от 05.03.2026 года, а именно предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату целевого взноса за 2026 год.

Не устраненными остались следующие нарушения:

- не предоставлена анкета-заявление члена СРО для актуализации контактной информации;
- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на двух специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса;
- не предоставлены копии документов о проверке знания требований охраны труда. Таким образом компания не подтвердила наличие соответствующего обучения по охране труда согласно п. 4.3 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;
- не предоставлены сведения о трёх специалистах, необходимых для осуществления работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, включая документы, подтверждающие прохождение специалистом аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.5. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;
- не предоставлен договор аренды (субаренды) нежилого помещения, необходимого для осуществления деятельности. Таким образом компания не подтвердила наличие принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий, и (или) сооружений согласно п. 4.6 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;
- не предоставлены сведения о материально-технических ресурсах организации. Таким образом компания не подтвердила минимальный состав и количество имущества, необходимого для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства согласно п. 4.6 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание № 4151ОК1 от 05.03.2026 года, нарушения, указанные в Акте проверки, не устранены. В связи с чем Иорх

М.А. предложила, на основании п. 2.4 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, ООО «МСК ТеплоСервис» до «30» июня 2026 года.**

До указанного срока ООО «МСК ТеплоСервис» устранить выявленные нарушения и представить в СРО АСО ПОСО соответствующие подтверждающие документы.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

## **9. Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ОГРН 1024701893336, ИНН 4716016979)**

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовал уполномоченный представитель ПАО «Россети» по доверенности от 05.09.2025 года № 78AB7008501 – Дрожжин Александр Николаевич; эксперт Контрольной комиссии СРО АСО ПОСО – Кузьмин Борис Владимирович.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1836ВП127 от «18» мая 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации частично исполнено ранее выданное ему предписание № 1836ВП121 от 22.01.2026 года по объекту «Строительство ПС 330 кВ Ручей с заходами ВЛ 330кВ. Корректировка-2», расположенного по адресу: Новгородская область, Чудовский район, Успенское с.п., а именно частично устранены нарушения, зафиксированные ранее Северо-Западным управлением Ростехнадзора в Акте № 16-879-1487-1064/А-350 от 26.11.2025 года и Предписании № 16-879-1487-950/ПР-350 от 26.11.2025 года.

В подтверждение вышеизложенного в Контрольную комиссию СРО АСО ПОСО от члена Ассоциации были предоставлены следующие документы:

- Извещение № 5/2026Ручей от 02.03.2026 года об устранении нарушений по пунктам № 2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,15,18,19,20,21,24,26,33,34,35,36,37,38,42,43,44,46,47,48,49,50 Предписания №16-879-1487-950/ПР-350 от 26.11.2025 года и Акта №16-879-1487-1064/А-350 от 26.11.2025 года;

- Протокол № 03-16-879-59 от 03.04.2026 года оценки исполнения предписания Северо-Западного управления Ростехнадзора № 16-879-1487-950/ПР-350 от 26.11.2025 года по Извещению №5/2026Ручей от 02.03.2026 года (далее – Протокол оценки);

- Извещение № 6/2026Ручей от 21.04.2026 года об устранении нарушений по пунктам № 5,8,10,14,16,17,18,19,22,25,31,32,34,35,39,40,41 Предписания № 16-879-1487-950/ПР-350 от 26.11.2025 года и Акта №16-879-1487-1064/А-350 от 26.11.2025 года.

Кроме того, членом Ассоциации в Северо-Западное управление Ростехнадзора направлено ходатайство о продлении срока исполнения предписания № 16-879-1487-950/ПР-350 от 26.11.2025 года.

**Не устраненными остались нарушения в части следующих пунктов предписания Ростехнадзора:**

1 (1.) В нарушение требований проектной документации, не завершены работы по благоустройству территории, не разобраны временные площадки различного назначения. Протокол осмотра № 5-879-1487 от 13.11.2025;

2 (5.) В нарушение требований проектной документации, при бетонировании плиты под водопропускную трубу под подъездной автодорогой ПК 0+40,60 применен бетон В22,5 F200, вместо предусмотренного проектной документацией бетона В20 F200. (АОСР № 101-ГП.1/5 от 20.09.2025);

3 (8.) В нарушение требований проектной документации, в представленной исполнительной документации отсутствуют данные об укреплении откосов вокруг подстанции. Протокол осмотра № 5-879-1487 от 13.11.2025;

4 (9.) В нарушение требований проектной документации, не подтверждено выполнение технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

5 (10.) Не подтверждено соответствие выполненных работ требованиям проектной документации в части устройства наружного противопожарного водопровода, а именно:

- не подтвержден проектный расход воды на пожаротушение не менее 20 л/с, не проведены испытания наружного противопожарного водопровода на водоотдачу. Не представлен акт испытаний на водоотдачу, подтверждающий соответствие фактического расхода воды проектному;

- не представлена исполнительная документация, включая исполнительные схемы с расположением пожарных гидрантов, сертификаты соответствия на пожарные гидранты, исполнительная и техническая документация по монтажу насосов пожаротушения со шкафом управления;

- не представлена исполнительная документация по автоматизации заполнения противопожарных резервуаров с установкой на подающих трубопроводах поворотных дисковых затворов с электроприводами, установкой электрических сигнализаторов уровня воды в противопожарных резервуарах. Не подтверждено наличие индикации от сигнализаторов уровня на пульте дежурного подстанции, а также возможность управления дисковыми поворотными затворами с электроприводами с пульта дежурного подстанции;

- не подтверждена установка датчиков уровня противопожарного запаса воды для контроля уровня воды, показания которых выносятся в помещение с пребыванием дежурного персонала;

- в нарушение требований проектной документации у мест расположения пожарных гидрантов не установлены флуоресцентные указатели с нанесенными буквенными индексами «ПГ» (согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001), у мест расположения резервуаров с противопожарным запасом воды - «ПВ»;

6 (11.) В нарушение требований проектной документации не предусмотрено дистанционное отключение насоса пожаротушения с пульта управления дежурного;

7 (13.) Здание ОПУ с КРУЭ. В нарушение требований проектной документации и требований СП 1. 13 130.2009 на лестничных клетках предусмотрено оборудование, выступающее из плоскости стены на высоте менее 2,2 м (фактически установлены приборы отопления на высоте ниже 1,2 м);

8 (14.) Здание ОПУ с КРУЭ. В нарушение требований проектной документации направление открывания двери в коридоре на путях эвакуации по оси 3 в осях В- Г выполнено не по направлению выхода из здания;

9 (15.) Здание ОПУ с КРУЭ. В нарушение требований проектной документации при устройстве системы пожарной сигнализации предусмотрена установка оборудования, не предусмотренного проектной документацией, в частности вместо ПКУ С2000М и персональным компьютером с ПО АРМ «Орион Про» выполнена установка ППКП «Сириус»;

10 (16.) Здание ЗРУ 10 кВ. В нарушение требований проектной документации в помещении АСУ ТП, оборудованного автоматической установкой газового пожаротушения не установлен клапан избыточного давления площадью проходного сечения 1200 см<sup>2</sup>;

11 (17.) В нарушение требований проектной документации в ограждающих конструкциях помещений, защищаемых автоматической установкой газового пожаротушения не выполнен монтаж стыковочных узлов в стенах в 1-й и верхней зоне защищаемого помещения для удаления газов и дыма после пожара передвижным дымососом;

12 (18.) Не подтверждено соответствие автоматических установок газового пожаротушения (АУГП) требованиям проектной документации, а именно:

- не представлена исполнительная документация.

- не представлены акты испытаний АУГП в соответствии с ГОСТ Р 50969;

13 (19.) Не подтверждены проектные параметры систем вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения (ДУ 1) из производственных помещений №203, 206

Не проведена оценка технического состояния систем противодымной вентиляции в соответствии с требованиями п. 7.21 СП 7.13130.2013 согласно методике приема-сдаточных испытаний установленных ГОСТ Р 53300 с проведением аэродинамических испытаний. (ст. 85, 145 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008, п. 7. 14, 7. 16, 7.21 СП 7.13130.2013);

14 (22.) Не подтверждено соответствие внутреннего противопожарного водопровода требованиям проектной документации, а именно:

- не подтверждены расходы на внутреннее пожаротушение от пожарных кранов в здании ОПУ с КРУЭ (2 струи по 5,2 л/с), ЗРУ (2 струи по 2,6 л/с) 1 ОкВ. Не представлены акты испытаний систем ВПВ на водоотдачу, подтверждающие фактический расход воды;

- не представлена документация, подтверждающая установку диафрагм между пожарным краном и соединительной головкой для снижения избыточного давления (свыше 40 м вод. ст.);

- в нарушение требований проектной документации в шкафах пожарных кранов не выполнена установка устройств дистанционного пуска адресных «УДП 513-3АМ» (пуск пожаротушения);

15 (23.) Не подтверждено соответствие требованиям проектной документации в части вывоза и передачи образовавшихся отходов;

16 (25.) Не подтверждено соответствие требованиям проектной документации в части рекультивации нарушенных земель. В соответствии с проектной документацией должно проводиться благоустройство территории производства работ. На участке рекультивации предусматривается восстановление

плодородного слоя на уровне 0.2 м и посев многолетних трав с внесением органических и минеральных удобрений. В зону рекультивации попадают земельные участки, выделенные для размещения объектов общей площадью 18241 м помимо этого в зону рекультивации входят площади временных проездов техники и складирования материалов. Общая площадь участка рекультивации составит 28530 м<sup>2</sup> (Общая площадь участка рекультивации может уточняться в соответствии с исполнительной документацией);

17 (26.) После завершения строительства, объекта капитального строительства отсутствует подписанный акт, подтверждающий соответствие параметров построенного объекта капитального строительства «ПС 330 кВ Ручей с заходами 330 ВЛ. Корректировка-2» требованиям проектной документации шифр 103, шифр 103К (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство ООО «Электрострой» (ИНН 7811501635), и застройщиком ПАО «Россети» или техническим заказчиком АО «ЦИУС ЕЭС», а также лицом, осуществляющим строительный контроль на основании договора;

18 (27.) В нарушение требований проектной документации не проведен ремонт трансформатора ТРДН-80000/110-У I заводской номер № 162014 на заводе ООО «Силовые машины - Тошиба. Высоковольтные трансформаторы», расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, Колпинский административный район, ул. Ватутина, дом 3, лит. А.;

19 (28.) В нарушение требований проектной документации после выполнения работ и заводских испытаний трансформатор № 162014 не доставлен на ПС 330 кВ Ручей. Не осуществлена разгрузка трансформатора № 162014 на фундаменты с маслоприемниками поз. 15.3. по генеральному плану;

20 (29.) В нарушение требований проектной документации после монтажа трансформатора № 162014 не произведены его испытания. По результатам испытаний не составлен Акт о готовности трансформатора утверждённый Заказчиком;

21 (30.) В нарушение требований проектной документации не выполнены работы консервации трансформаторов № 162014, № 162015 после их испытаний;

22 (31.) В нарушение требований проектной документации в помещениях КРУЭ 110 кВ допущено складирование ящиков с оборудованием, строительных материалов, оборудования;

23 (32.) В нарушение требований проектной документации в помещениях КРУЭ 35 кВ допущена установка деревянных стеллажей с размещением ящиков и материалов, а так же размещение на полу строительных материалов, мешков, оборудования;

24 (34.) В нарушение требований проектной документации отсутствуют документы, подтверждающие передачу для хранения на ПС 330 кВ Чудово:

- ёмкостных трансформаторов напряжения 330 кВ типа VCU-362, 330000/V3/ 100/V3/ 100/100/V3, производства группы компаний «Копсаг», в количестве 3 фаз.

- трансформаторов собственных нужд 35/0,4 кВ типа ТС-630/10 УЗ производства АО «Группа «СВЭЛ» в количестве 2 шт.;

25 (35.) В нарушение требований проектной документации отсутствуют документы, подтверждающие передачу для хранения на Черноземное ПМЭС ёмкостных трансформаторов напряжения 330 кВ типа VCU-362, 330000/V3/100/V3/100/100/V3, производства группы компаний «Копсаг», в количестве 3 фаз;

26 (39.) Не подтверждено соответствие материалов и изделий: двутавр 35Ш2, листы из стали С245 толщиной 8, 10, 14 мм, лист 40 из стали С345-3, примененных при монтаже колонн общим весом 12,36 тонн в осях 1-13/В-Д, монтаже опорных стоек, проектной документации в части норм радиационной безопасности;

27 (40.) Не подтверждено соответствие материалов и изделий: швеллер 12У, уголок металлический 50х5мм, 63х5мм, 75х6мм, 100х8 мм, 11 0х8 мм; двутавры 20Б 1, 30Б2, 40Б2, 45Б2, 50Б2, листы 8, 10, 12, 16 мм из стали С245, листы 44, 25 из стали С255, лист 30 из стали С345-3, применённых при монтаже каркасов многоэтажных производственных зданий общим весом 62,3 тонн, проектной документации в части норм радиационной безопасности;

28 (41.) Не подтверждено соответствие материалов и изделий: щебень фракции 40-60 мм, примененных при устройстве щебёночного основания из щебня фракции 40-60 толщиной 300мм с абсолютной отм. +31.080 до абсолютной отм. +31.380 для устройства железобетонной плиты ПМІ сооружения №8 (УОПС-5), проектной документации в части норм радиационной безопасности;

29 (45.) В нарушение проектной документации не в полном объеме проектных решений выполнены мероприятия по обеспечению работников материалами, инструментом, оборудованием и средствами защиты, определенных письмами АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Северо-Запада № Ц7/3/63 от 16.01.2019, №Ц7/3/349 от 10.02.2020. В соответствии с решением Заказчика средства на обеспечение необходимым инвентарем должны быть выделены из средств на строительство ПС 330 кВ Ручей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Йорх М.А. предоставила слово представителю ПАО «Россети» Дрожжину А.Н., который доложил, что на текущий момент компания

устранила нарушения, и 21.05.2026 года направила соответствующее уведомление об этом факте в Ростехнадзор. Далее компания ожидает рассмотрения и подтверждения направленных ими сведений со стороны Ростехнадзора в положенный срок.

Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна исходя из вышеизложенного, предложила на основании п. 3.4. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам **продлить срок устранения нарушений по предписанию № 1836ВП121 от 22.01.2026 года до «30» июня 2026 года.**

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

#### **10. Общество с ограниченной ответственностью «МиллениумТрансСтрой» (ОГРН 1147232036160, ИНН 7203314781)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3107ОКВ3 от «18» мая 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание №3107ОК3 от 05.03.2026 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на двух специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса;

- не предоставлены копии документов о проверке знания требований охраны труда. Таким образом компания не подтвердила наличие соответствующего обучения по охране труда согласно п. 4.3 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;

- не предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату целевого взноса за 2026 год. Таким образом, нарушен срок, предусмотренный п.8.5. ст. 8 Положения о членстве по оплате целевого взноса, в результате чего имеется задолженность за 2026 год в размере 8000 рублей;

- не предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату членских взносов за период с декабря 2025 года по ноябрь 2026 года. В соответствии с п.п.7.2.1 п.7.2 ст. 7 Положения о членстве ООО «МиллениумТрансСтрой» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежегодно до 30 числа первого месяца года, за который делается взнос. Таким образом, со стороны ООО "МиллениумТрансСтрой" имеется факт неоднократной несвоевременной уплаты членских взносов (в соответствии с п.11.6 ст.11), а именно, нарушен срок оплаты, установленный в п.7.2.1 ст.7 Положения о членстве, на 30 и более дней. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с декабря 2025 года по ноябрь 2026 года составляет 320 000 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что членом Ассоциации, в том числе не устранено нарушение требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и внутренних документов Ассоциации, а именно компания не подтвердила наличие в штате не менее двух специалистов по месту основной работы согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в соответствии со ст. 55.5- 1 ГрК РФ.

В соответствии с п. 2.6.11. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, в случае нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности технических регламентов, стандартов на процессы выполнения работ по подготовке проектной документации, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, внутренних документов Ассоциации, в отношении такого члена может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации.

В связи с неисполнением членом Ассоциации ранее выданного предписания об устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и внутренних

документов Ассоциации Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна предложила на основании п. 2.6.11. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **применить** в отношении ООО «МиллениумТрансСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об **исключении из членов Ассоциации.**

Материалы в отношении ООО «МиллениумТрансСтрой» направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

#### **11. Общество с ограниченной ответственностью «КОРАЛ ГРУПП» (ОГРН 1177746145840, ИНН 7734400301)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2074ОКВ2 от «18» мая 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание № 2074ОК4 от 05.03.2026 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не предоставлена анкета-заявление члена СРО для актуализации контактной информации;

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на двух специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса;

- не предоставлены копии документов о проверке знания требований охраны труда. Таким образом компания не подтвердила наличие соответствующего обучения по охране труда согласно п. 4.3 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;

- не предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату целевого взноса за 2026 год. Таким образом, нарушен срок, предусмотренный п.8.5. ст. 8 Положения о членстве по оплате целевого взноса, в результате чего имеется задолженность за 2026 год в размере 8000 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание, нарушения, указанные в акте проверки, не устранены. В связи с чем Иорх М.А. предложила, на основании п. 2.4 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором ООО «КОРАЛ ГРУПП» до «31» июля 2026 года.** До указанного срока ООО «КОРАЛ ГРУПП» устранить выявленные нарушения и представить в СРО АСО ПОСО соответствующие подтверждающие документы.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

#### **12. Общество с ограниченной ответственностью «РусСпецСтрой» (ОГРН 1227700256332, ИНН 7733383935)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3955ОКВ7 от «08» мая 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия проверяемым требованиям, а именно:

- не предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату целевого взноса за 2026 год. Таким образом, нарушен срок, предусмотренный п.8.5. ст. 8 Положения о членстве по оплате целевого взноса, в результате чего имеется задолженность за 2026 г. в размере 8000 рублей;

- не предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату членских взносов за период: ноябрь 2025 года – апрель 2026 года. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «РусСпецСтрой» обязанность по оплате членских взносов исполнена по октябрь 2026 г. включительно. В соответствии с п.п.7.2.3 п.7.2 ст. 7 Положения о членстве ООО «РусСпецСтрой» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежемесячно до 5 числа текущего месяца членства. Таким образом, со стороны ООО «РусСпецСтрой» имеется факт неуплаты /неоднократной несвоевременной уплаты членских взносов (в соответствии с п.11.8 ст.11), а именно, нарушен срок оплаты, установленный в п.п.7.2.3 п.7.2 ст. 7 Положения о членстве, на 30 и более дней. Соответственно, задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с ноября 2025 года по апрель 2026 года составляет 115 000,03 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что в соответствии с п. 2.6.4. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, в случае неоднократной неуплаты членом Ассоциации членских взносов, в отношении такого члена может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, и предложила **применить в отношении ООО «РусСпецСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.**

Материалы в отношении ООО «РусСпецСтрой» направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

### **13. Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ФОТОН» (ОГРН 1037739334588, ИНН 7702140442)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2857ОКВ1 от «12» мая 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия проверяемым требованиям, а именно:

- не предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату целевого взноса за 2026 год. Таким образом, нарушен срок, предусмотренный п.8.5. ст. 8 Положения о членстве по оплате целевого взноса, в результате чего имеется задолженность за 2026 год в размере 8000 рублей;

- не предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату членских взносов за период: июль 2025 года, сентябрь 2025 года – апрель 2026 года. В соответствии с п.п.7.2.3 п.7.2 ст. 7 Положения о членстве ООО НПФ «ФОТОН» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежемесячно до 5 числа текущего месяца членства. Таким образом, со стороны ООО НПФ «ФОТОН» имеется факт неуплаты /неоднократной несвоевременной уплаты членских взносов (в соответствии с п.11.8 ст.11), а именно, нарушен срок оплаты, установленный в п.п.7.2.3 п.7.2 ст. 7 Положения о членстве, на 30 и более дней. Соответственно, задолженность по оплате регулярного членского взноса за период: июль 2025 года, сентябрь 2025 года – апрель 2026 года составляет 75 000,01 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что в соответствии с п. 2.6.4. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, в случае неоднократной неуплаты членом Ассоциации членских взносов, в отношении такого члена может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации

об исключении из членов Ассоциации, и предложила **применить** в отношении **ООО НПФ «ФОТОН»** меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.

Материалы в отношении **ООО НПФ «ФОТОН»** направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

**Результаты голосования:**

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

Председатель



Иорх М. А.

Ответственный за ведение протокола



Никитина Г. А.