

ПРОТОКОЛ № 16
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли»

Дата проведения заседания: «11» июля 2019 года;

Время проведения заседания:

Начало: 10 часов 00 минут;

Окончание: 12 часов 00 минут;

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 13/3, стр. 1, этаж 4, офис 10

Форма проведения собрания: совместное (очное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (далее – Ассоциации).

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 5 членов;

Приняли участие в заседании:

1. Соколова Анастасия Александровна– Председатель Дисциплинарной комиссии;
2. Чернышова Елена Петровна;
3. Хохловкина Алевтина Шамильевна.

Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.

Председательствовал: Соколова Анастасия Александровна - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Ответственный за ведение протокола: Хохловкина Алевтина Шамильевна – член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПОВЕСТКА

Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

- 1. Рассмотрение материалов, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.**

По первому вопросу повестки дня слушали: Чернышову Елену Петровну, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении 3 (трех) организаций – членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Портал» (ИНН 5003105307);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛА» (ИНН 7726708759);
3. Общество с ограниченной ответственностью «ГД «Алжена» (ИНН 7720813482);

предложила рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

- 1. Общество с ограниченной ответственностью «Портал» (ИНН 5003105307)**

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному

ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1508ОК1-1 от 28.06.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки установлено что:

- не представлены документы, подтверждающие оплату целевого взноса в НОСТРОЙ за 2019 год;

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на 2-х специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия удостоверения о повышении квалификации, копия уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ;

- не предоставлены сведения о специалистах, необходимых для осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (надлежащим образом заверенные документы на 3-х специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия удостоверения о повышении квалификации, копия документа, подтверждающего прохождение специалистом аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором;

- не предоставлены сведения о прохождении ежегодного инспекционного контроля по представленному сертификату ГОСТ Р ИСО 9001-2015;

- не представлены документы для внесения изменений в реестр членов СРО АСО ПОСО в связи со сменой юридического адреса компании;

- в отношении члена Ассоциации во исполнение Приказа Генерального директора № 7 от 29.12.2018 года «О контроле за должниками» была проведена плановая проверка, в ходе которой установлен факт неоднократной неуплаты в течение одного календарного года членских взносов. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с июля 2018 года по июнь 2019 года составляет 100 000 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что в соответствии с п. 2.8.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам», в случае неоднократной неуплаты членом Ассоциации в течение одного календарного года членских взносов, в отношении такого члена может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, и предложила применить в отношении **ООО «Портал»** меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.

Материалы в отношении **ООО «Портал»** направить на рассмотрение Правления Ассоциации для решения вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛА» (ИНН 7726708759)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1567ОК1-1 от 28.06.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки установлено что:

- не представлены документы, подтверждающие оплату целевого взноса в НОСТРОЙ за 2019 год;

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на Иванова Д.С. и Мутлу О.Н.): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия удостоверения о повышении квалификации, копия уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ;

- не предоставлены сведения о специалистах, необходимых для осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах (надлежащим образом заверенные документы на 3-х специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия удостоверения о повышении квалификации, копия документа, подтверждающего прохождение специалистом аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором;

- не представлен сертификат системы Менеджмент качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015;

- в отношении члена Ассоциации во исполнение Приказа Генерального директора № 7 от 29.12.2018 года «О контроле за должниками» была проведена плановая проверка, в ходе которой установлен факт неоднократной неуплаты в течение одного календарного года членских взносов. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с октября 2018 года по июнь 2019 года составляет 75 000 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что в соответствии с п. 2.8.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам», в случае неоднократной неуплаты членом Ассоциации в течение одного календарного года членских взносов, в отношении такого члена может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации, и предложила применить в отношении **ООО «ГАЛА»** меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.

Материалы в отношении **ООО «ГАЛА»** направить на рассмотрение Правления Ассоциации для решения вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью «ТД «Алжена» (ИНН 7720813482)

Представитель организации: не прибыл.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации по поступившему обращению от Комитета государственного строительного надзора города Москвы № СРО-4554/19-(0)-1 от 06.06.2019 года о нарушениях, относящихся к предмету контроля, указанному в п. 2.2 Положения о контроле СРО АСО ПОСО за деятельностью своих членов. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2007ВП4-1 от 28.06.2019 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии в ходе проверки установлено, что ООО «ТД «Алжена» осуществляет строительство объекта капитального строительства «Культурно-досуговый центр», расположенного по адресу: г. Москва, Лухмановская ул. вл. 8 (ВАО, Косино-Ухтомский).

По результатам проверки установлено, что замечания Мосгосстройнадзора по предписанию № 4554/19 года от 31.05.2019 года в установленные сроки устранены не полностью, из 19 замечаний устранено пять. Не устранены замечания по пунктам 5-17 и 19, а именно:

- п. 5. В лестничных клетках допущена прокладка открыто проложенных электрических проводов, а также транзитных участков воздуховодов.
- п. 6. В помещении автостоянки допущено устройство помещения под лестничным маршем, не предусмотренное проектом.
- п. 7. Отсутствуют защитные или страховочные ограждения рабочих мест и проходов к ним (не огорожены стеновые проемы), расположенных на перекрытиях (на отметке +4.130, в осях: А-Ж/1-7) на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте.
- п. 8. Согласно заключению ГБУ ЦЭИИС № 2749/19 от 05.03.2019 года (вх. № РП- 1215/19-(1)-7 от 06.03.2019) максимальное отклонение от проектной отметки: +3,850 плоскости низа

монолитного ж/б перекрытия в осях: 4-6/Д-Ж составило 25 мм, (при допуске максимальном отклонении 20 мм согласно требованиям проектной документации шифр: ГФ/108-13/ПД-ПОС-ПЗ, лист 28 таблица 3, п.2 (20 мм)) погрешность измерений (± 2 мм).

- п. 9. Согласно заключению ГБУ ЦЭИИС № 2711/19 от 05.03.2019 года (вх. № РП- 1215/19-(1)-8 от 06.03.2019) толщина защитного слоя бетона в конструкции «Колонна в/о 4/Б на отм. +4.100» составила 19-74 мм. В проектной документации шифр № Гф/108-13/РД КЖ.2, лист 42, принята толщина 40 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -21 до +34 мм.
- п. 10. согласно заключению ГБУ ЦЭИИС № 2706/19 от 05.03.2019 года (вх. № РП- 1215/19-0)-И от 06.03.2019) в конструкции «Колонна в осях: 8/Д на отм. -0.100», «Стена в осях: 8-9/Г на отм. -0.100», «Колонна в осях: 8/Г на отм. -0.100», «Стена в осях: 8-9/Б-Г на отм. -0.100», «Колонна в осях: 2/Б на отм. -0.100» обнаружено обнажение арматуры и, отсутствие защитного слоя.
- п. 11. Согласно заключению ГБУ ЦЭИИС № 2747/19 от 05.03.2019 года (вх. № РП- 1215/19-(1)-1 от 06.03.2019) на отметке: -0,100 отклонения размеров поперечного сечения от проектного значения монолитных ж/б колонн в осях: Д/3; Д/4; Д/5; Д/6; Д/7; Ж/3; Ж/4; Ж/5; Ж/6; Ж/7 составили от -10 мм до +6 мм при максимально допустимых отклонениях согласно требованиям проектной документации ГФ/Ю8-13/ПД-ПОС-ПЗ, лист 28 табл. 3, п. 5 ($h = -|6$ мм; -3 мм), погрешность измерений (± 1 мм).
- п. 12. Согласно заключению ГБУ ЦЭИИС № 2751/19 от 05.03.2019 года (вх. № РП- 1215/19-(1)-3 от 06.03.2019) на отметке: -0,100 отклонения от проектных размеров в свету между монолитными ж/б колонн в осях: 4/Б - 4/Г; 4/Г-4/Д; Ж/2 -3/Ж составили от -70 мм до +45 мм, при допустимых максимальных отклонениях согласно требованиям проектной документации шифр: ГФ/Ю8--13/ПД-ПОС-ПЗ, лист 28, таблица 3, п.4 (± 20 мм), погрешность измерений (± 1 мм).
- п. 13. Согласно заключению ГБУ ЦЭИИС № 2748/19 от 05.03.2019 года (вх. № РП- 1215/19-(1)-2 от 06.03.2019) на отметке: -0,100 максимальные отклонения от прямолинейности бетонных поверхностей монолитных ж/б колонн в осях: Д/4; Д/5; Ж/3; Ж/5 составили от 10 мм до 25 мм, при допустимых максимальных отклонениях согласно требованиям проектной документации стадия П, шифр: ГФ/108-13/ПД-ПОС- ПЗ, лист 28, таблица 3, п.3 (5 мм), погрешность измерений (± 1 мм).
- п. 14. Согласно ГБУ ЦЭИИС № 2710 от 05.03.2019 года (вх. № РП-1215/19-(1)-4 от 06.03.2019) - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Колонна в/о 8/Б на отм. -4.100» составила 27-58 мм. Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации, шифр № Гф/108-13/РД КЖ.0, лист 34, принята 42 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -15 до +16 мм; - толщина защитного слоя бетона в конструкции «Колонна в/о 6/Б на отм. - 4.100» составила 35-62 мм. Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации, шифр № Гф/108-13/РД КЖ.0, лист 34, принята 37 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -7 до +20 мм.
- п. 15. Согласно ГБУ ЦЭИИС № 2750 от 05.03.2019 года (вх. № РП-1215/19-(1)-12 от 06.03.2019) на отметке: -0,100 максимальные отклонения от вертикали плоскостей монолитной ж/б колонны в осях: Д/3 составило 24 мм, при допустимых максимальных отклонениях согласно требованиям проектной документаций стадия П, шифр: ГФ/108-13/ПД-ПОС- ПЗ, лист 28, таблица 3, п.1 (15 мм), погрешность измерений (± 3 мм).
- п. 16. Согласно заключению ГБУ ЦЭИИС № 2712 от 05.03.2019 года (вх. № РП- 1215/19-(1)-13 от 06.03.2019) толщина защитного слоя бетона в конструкции «Колонна в/о 6/Г на отм. -0.100» составила 25-61 мм. Толщина защитного слоя бетона по данным рабочей документации, шифр № Гф/108-13/РД КЖ.1, лист 15, принята 40 мм. Отклонения от нормативного значения этого показателя находятся в интервале от -15 до +21 мм.
- п. 17. Согласно заключению ГБУ ЦЭИИС № 2704/19 от 05.03.2019 года (вх. № РП- 1215/19-(1)-5 от 06.03.2019) - в конструкции «Колонна в осях: 5/Ж на отм. -4.100», «Балка в осях: 7-8/А-Б на отм. -4.100», «Колонна в осях: 8/Е на отм. -4.100» обнаружено обнажение, арматуры и отсутствие, защитного слоя; - в конструкции «Колонна в осях: 7/А-Б на отм. -4.100» обнаружены пустоты и раковины.
- п. 19. Допущено устройство не предусмотренного проектом выезда с территории строительной площадки. Не оборудована площадка для мойки колес автотранспорта с оборотным циклом водоснабжения и механической очисткой сточных вод, в результате чего допускается вынос грязи с территории строительной площадки на городскую территорию.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Соколова Анастасия Александровна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии замечания, указанные

в Акте проверки, устранены не полностью. В связи с этим предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести предписание ООО «ТД «Алжена» об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **11.10.2019** года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

Председатель

А.А. Соколова

Ответственный за ведение протокола

А.Ш. Хохловкина