

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций
«Поддержки организаций строительной отрасли»

Дата проведения заседания: «27» января 2022 года;

Время проведения заседания:

Начало: 11 часов 00 минут;

Окончание: 16 часов 00 минут;

Место проведения собрания: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ "Мясницкая Плаза", этаж 5;

Форма проведения собрания: в режиме видеоконференции, совместное (дистанционное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (далее – Ассоциации).

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 5 членов;

Приняли участие в заседании:

1. Иорх Марианна Анатольевна – Председатель Дисциплинарной комиссии;
2. Сафонова Галина Анатольевна;
3. Никитина Галина Анатольевна.

Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.

Председествовал: Иорх Марианна Анатольевна - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Ответственный за ведение Протокола: Никитина Галина Анатольевна - член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПОВЕСТКА

Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Рассмотрение материалов, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации, требующих применения меры дисциплинарного воздействия.
2. Рассмотрение материалов, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации в отношении жалобы (обращения) на действия (бездействия) члена Ассоциации.

Результаты голосования по утверждению повестки дня:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня слушали: Сафонову Галину Анатольевну, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении 19 (девятнадцати) организаций – членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Графит Инжиниринг» (ИНН 7743911969);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройКонсалтинг» (ИНН 7721828636);
3. Общество с ограниченной ответственностью ПТК «ВИК инжиниринг» (ИНН 7710658887);
4. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТехноГрупп» (ИНН 7729443324);
5. Общество с ограниченной ответственностью «ТЭС-Инжиниринг» (ИНН 5025023104);
6. Общество с ограниченной ответственностью «АСК» (ИНН 9701087221);
7. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН 7720239349);
8. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 7714712782);
9. Общество с ограниченной ответственностью «СМК Рекострой» (ИНН 7720258662);
10. Общество с ограниченной ответственностью «РеГиУс Строй» (ИНН 7734665812);
11. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис крепления скважин - Технологии» (ИНН 7706763511);

12. Общество с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ» (ИНН 9729169717);
13. Общество с ограниченной ответственностью «Инженеринговые технологические концепции» (ИНН 7703500722);
14. Общество с ограниченной ответственностью «АНТТЕК» (ИНН 7701380579);
15. Общество с ограниченной ответственностью «Креатив» (ИНН 7733263331);
16. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬСТВО.ЭКСПЕРТИЗА.НАДЗОР» (ИНН 7724342234);
17. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОКОМ-СТРОЙ» (ИНН 7704464139);
18. Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплектсервис» (ИНН 4345399827);
19. Общество с ограниченной ответственностью «Сетьпроект» (ИНН 7715721194)

предложила рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Графит Инжиниринг» (ИНН 7743911969)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2981ОКВ2-1 от 15.12.2021 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлены документы, подтверждающие оплату членского взноса за 4 квартал 2021 года;
- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предписание ООО «Графит Инжиниринг»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **28.02.2022 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройКонсалтинг» (ИНН 7721828636)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2470ОКВ2-1 от 15.12.2021 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования;

- в отношении члена Ассоциации, на основании приказа № 7 от 29 декабря 2018 года, была проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой установлено, что со стороны ООО «ЭнергоСтройКонсалтинг» обязанность по оплате членских взносов исполнена по январь 2021 года включительно. Начиная с февраля 2021 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «ЭнергоСтройКонсалтинг» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 4 кварталов. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с февраля 2021 года по январь 2021 года составляет 100 000 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предписание ООО «ЭнергоСтройКонсалтинг»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **28.02.2022 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью ПТК «ВИК инжиниринг» (ИНН 7710658887)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3503ОКВ1-1 от 20.12.2021 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования;

- согласно проверке, на основании приказа № 7 от 29 декабря 2018 года, установлено, что со стороны ООО ПТК «ВИК инжиниринг» обязанность по оплате членских взносов исполнена по апрель 2021 года включительно. Начиная с мая 2021 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО ПТК «ВИК инжиниринг» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 3 кварталов. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с мая 2021 года по январь 2021 года составляет 75 000 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предписание ООО ПТК «ВИК инжиниринг»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **28.02.2022 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

4. Общество с ограниченной ответственностью «ИНТехноГрупп» (ИНН 7729443324)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им

вынесенного предписания № 3533ОКВ1-1 от 14.10.2021 года об устранении ранее выявленных нарушений. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3533ОКВ2-1 от 17.12.2021 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено предписание, выданное ему в срок до 15.11.2021 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования;

- не представлены документы, подтверждающие оплату членского взноса за период, начиная с апреля 2021 года по сентябрь 2021 года включительно.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Акте проверки. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п.2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» к своим членам» вынести **предупреждение ООО «ИНТехноГрупп»** об устранении выявленных нарушений в срок **до 10.02.2022 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

5. Общество с ограниченной ответственностью «ТЭС-Инжиниринг» (ИНН 5025023104)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы:

1. о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения членом саморегулируемой организации вынесенного предписания № 2271ОДО12-2 от 14.10.2021 года об устранении ранее выявленных нарушений. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2271ОДО14-1 от 18.01.2022 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии в ходе проверки установлено, что членом Ассоциации не исполнено предписание, выданное ему в срок до 14.01.2022 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не представлены копии подписанных итоговых актов приемки выполненных работ по договорам с реестровыми № 67708659347170001090000 от 29.08.2017 года, № 67708659347170001150000 от 08.10.2017 года, № 67708659347170001160000 от 08.10.2017 года, № 67708659347170001600000 от 06.11.2017 года, № 67737527095170000320000 от 27.11.2017 года, № 67708659347180000420000 от 17.12.2017 года, № 67708659347180000460000 от 18.12.2017 года, № 7708659347180000430000 от 21.12.2017 года, № 67708659347180000230000 от 25.12.2017 года, № 67708659347180000380000 от 25.12.2017 года, № 67708659347190000120000 от 28.01.2019 года;

- не представлены информация по исполнению решений / определений Арбитражного суда г. Москвы по делам № А40-109180/2021 года, № А40-109196/2021 года, № А40-109295/2021 года, № А40-109155/2021 года, № А40-106404/2021 года, № А40-103752/2021 года.

2. о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2271ОКВ3-1 от 15.12.2021 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования;

- в отношении члена Ассоциации во исполнение приказа № 7 от 29.12.2018 года была проведена внеплановая документарная проверка, в ходе которой установлен факт неоднократной неуплаты в течение одного календарного года членских взносов. Со стороны ООО «ТЭС-Инжиниринг» обязанность по оплате членских взносов исполнена по июнь 2021 года включительно. Начиная с июля 2021 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «ТЭС-Инжиниринг» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 2 кварталов. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с июля 2021 года по декабрь 2021 года составляет 60 000 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что в соответствии с п. 2.8. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам», в случае неоднократной неуплаты членом Ассоциации в течение одного календарного года членских взносов, в отношении такого члена может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации.

На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии, членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Актах Контрольной комиссии Ассоциации, в том числе среди выявленных нарушений содержится указание на неоднократную неуплату в течение одного календарного года членских взносов. Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна предложила **применить** в отношении ООО «ТЭС-Инжиниринг» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.

В случае не устранения выявленных нарушений в срок до **03.02.2022 года**, материалы в отношении ООО «ТЭС-Инжиниринг» направить на рассмотрение Правления Ассоциации для решения вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

6. Общество с ограниченной ответственностью «АСК» (ИНН 9701087221)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им вынесенного предписания № 2902ОК1-2 от 12.08.2021 года об устранении ранее выявленных нарушений, и составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2902ОКВ2-2 от 21.12.2021 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание, а именно не устранены следующие нарушения:

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования;
- не представлены документы, подтверждающие оплату целевого взноса в НОСТРОЙ за 2021 год;
- не представлены документы, подтверждающие оплату членского взноса за второй квартал 2021 года;
- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы Алексаури З.В.): копия трудовой книжки, копия удостоверения повышения квалификации;
- не предоставлены сведения о специалистах, необходимых для осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (надлежащим образом заверенные документы Аксенова Н.М., Веденина В.Е., Макаркина Ю.В., Марьина К.Т. и Рожкова И.А.): копии трудовых книжек;
- не предоставлен сертификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна сообщила, что **в результате не устранения нарушений** по ранее вынесенному предписанию, в отношении члена Ассоциации **была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения** № 2902ОКВ2-1 от 18.11.2021 года со сроком устранения нарушений до **20.12.2021 года**.

Председатель Дисциплинарной комиссии доложила, что на момент проведения заседания членом Ассоциации не исполнено выданное ему предупреждение, нарушения, указанные в акте проверки, не устранены. В связи с чем Иорх М.А. предложила, на основании п. 2.4 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам», **рекомендовать Правлению Ассоциации приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором**, и предоставить 7-дневный срок члену Ассоциации для устранения выявленных нарушений.

В случае не устранения выявленных нарушений **в срок до 03.02.2022 года**, материалы в отношении **ООО «АСК»** направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

7. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖПРОЕКТСТРОЙ» (ИНН 7720239349)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 324ОКВ1-1 от 21.12.2021 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлены документы, подтверждающие оплату членского взноса за период: апрель 2021 года - декабрь 2021 года;

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предписание ООО «ИНЖПРОЕКТСТРОЙ»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 28.02.2022 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

8. Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖСТРОЙСЕРВИС» (ИНН 7714712782)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 400ОКВ1-1 от 21.12.2021 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлены документы, подтверждающие оплату членского взноса за период: апрель 2021 года - декабрь 2021 года;

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предписание ООО «ИНЖСТРОЙСЕРВИС»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 28.02.2022 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

9. Общество с ограниченной ответственностью «СМК Рекострой» (ИНН 7720258662)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1503ОКВ2-1 от 21.12.2021 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлены документы, подтверждающие оплату членского взноса за период: январь 2021 года - декабрь 2021 года;
- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии ООО «СМК Рекострой» частично устранены замечания, указанные в Акте проверки, а именно поступили документы, подтверждающие оплату членского взноса за январь, март, апрель 2021 года. Документы, подтверждающие оплату остального периода: май 2021 года – декабрь 2021 года, не представлены. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предписание ООО «СМК Рекострой»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 15.03.2022 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

10. Общество с ограниченной ответственностью «РеГиУс Строй» (ИНН 7734665812)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2225ОКВ1-1 от 20.12.2021 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования;
- согласно проверке, на основании приказа № 7 от 29 декабря 2018 года, установлено, что со стороны ООО «РеГиУс Строй» обязанность по оплате членских взносов исполнена по июнь 2021 года включительно. Начиная с июля 2021 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «РеГиУс Строй» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 2 кварталов. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с июля 2021 года по декабрь 2021 года составляет 50 000 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предписание ООО «РеГиУс Строй»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 28.02.2022 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

11. Общество с ограниченной ответственностью «Сервис крепления скважин - Технологии» (ИНН 7706763511)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2283ОКВ2-1 от 09.12.2021 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования;

- согласно проверке, на основании приказа № 7 от 29 декабря 2018 года, установлено, что со стороны ООО «СКС-Технологии» обязанность по оплате членских взносов исполнена по февраль 2021 года включительно. Начиная с марта 2021 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «СКС-Технологии» имеется факт неоднократной неуплаты членских взносов в течение 3 кварталов. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с марта 2021 года по ноябрь 2021 года составляет 75 000 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предписание ООО «СКС-Технологии»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до 28.02.2022 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

12. Общество с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ» (ИНН 9729169717)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им вынесенного предписания № 2736ВП1-2 от 14.10.2021 года об устранении ранее выявленных нарушений. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2736ВП2-1 от 21.12.2021 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено предписание, выданное ему в срок до 14.12.2021 года, а именно не устранены нарушения, указанные ИНСПЕКЦИЕЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ НАДЗОРУ в акте № ЕР-39 от 17.06.2021 года:

- не в полном объеме представлены заполненные должным образом журналы работ: общий и специальные;

- не представлена исполнительная документация на скрытые работы и освидетельствование ответственных конструкций, скрывааемых при отделке: кладка, металлоконструкции;

- часть представленной исполнительной документации по бетонированию не подписана специалистом по строительному контролю лица осуществляющего строительство;

- не представлены изменения в проект, в том числе путем разработки рабочей документации, утвержденные застройщиком в установленном законом порядке.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Акте проверки. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании

п.2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предупреждение ООО «ТРИУМФ»** об устранении выявленных нарушений в срок до **28.02.2022 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

13. Общество с ограниченной ответственностью «Инженеринговые технологические концепции» (ИНН 7703500722)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1644ОКВ1-1 от 28.12.2021 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования;

- не представлены документы, подтверждающие оплату членского взноса за период: июнь 2021 года - январь 2022 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предписание ООО «Инжтехконцепт»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **28.02.2022 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

14. Общество с ограниченной ответственностью «АНТТЕК» (ИНН 7701380579)

Представитель организации: не присутствовал.

Представитель МОСГОСТРОЙНАДЗОРА не присутствовал.

Представитель Ассоциации «Национальное объединение строителей» не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы:

1. о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет поступившего в СРО АСО ПОСО обращения Комитета государственного строительного надзора города Москвы № 09-СРО-891/21 от 03.12.2021 года о произошедшем несчастном случае на производстве и принятии мер в отношении организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1421ВП47-1 от 27.12.2021 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, ООО «АНТТЕК» выполняет работы на объекте капитального строительства "Жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры. Этап 1,2. Многосекционный жилой дом" (земельный участок с кадастровым номером 77:05:0002001:11021, по адресу: г. Москва, Симоновская набережная, (ЮАР, Даниловский), в качестве подрядчика.

Несчастный случай произошел 27 ноября 2021 года на территории объекта капитального строительства "Жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры. Этап 1,2. Многосекционный жилой дом" (земельный участок с кадастровым номером 77:05:0002001:11021, по адресу: г. Москва, Симоновская набережная, (ЮАР, Даниловский). **Пострадавший - опалубщик Аширбоев Исломжон Одилжон угли.**

Расследование несчастного случая осуществляет Государственная инспекция труда в городе Москве в лице государственного инспектора Михалевой Ольги Витальевны. В настоящее время расследование не завершено.

ООО «АНТТЕК» во время проверки представило медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья Аширбоева Исломжона Одилжона угли по форме № 315/у утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 15 апреля 2005 г. № 275. По результатам медицинского заключения степень тяжести повреждения здоровья - тяжелая.

В связи с произошедшим несчастным случаем на объекте ООО «АНТТЕК» проведены внеплановые инструктажи. Во время проверки, проводимой в присутствии специалиста по охране труда ООО «АНТТЕК» Аксютин Александр Евгеньевича все работники предприятия, находящиеся на объекте, были обеспечены средствами индивидуальной защиты: касками, рукавицами, спецодеждой и др. Нарушения в части соблюдения требований, установленных частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации на момент проверки не выявлены.

В соответствии с запросом СРО АСО ПОСО № 1421ВП47 от 06.12.2021 года по факту произошедшего несчастного случая ООО «АНТТЕК» представлены следующие документы:

1. Извещение по форме 1 о несчастном случае.
2. Протоколы опросов по факту свершившегося несчастного случая.
3. Документы по расследованию факта и причин несчастного случая (приказ, состав комиссии, протоколы, объяснения, фотографии и др.).
4. Документы о внедрении и функционировании системы управления охраной труда (СУОТ) в строительной организации - члене СРО в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.08.2016 №438н «Об утверждении типового положения о системе управления охраной труда»;
5. Информацию об уровне квалификации пострадавшего.
6. Медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая. (Форма 315/У утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 15 апреля 2005 г. № 275).
7. Личную карточку работника.
8. Заключение предварительного (периодического) медицинского осмотра.
9. Решение врачебной психиатрической комиссии.
10. Протокол осмотра места несчастного случая.
11. Копии журналов инструктажа: вводного и на рабочем месте.

На основании представленного пакета документов установлено, что, травмирование Аширбоева Исломжона Одилжона угли произошло вследствие нарушения Правил по охране труда в строительстве, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н, Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 155н, правил по охране труда при монтаже щитов опалубки колонн здания.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Йорх Марианна Анатольевна, учитывая выявленные нарушения, которые привели к травматизму сотрудника, предложила на основании п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предупреждение ООО «АНТТЕК»** о недопустимости нарушения правил по охране труда в строительстве, правил по охране труда при работе на высоте с целью недопущения повтора наступления несчастного случая на строительной площадке, повлекшего за собой причинение вреда здоровью физического лица.

2. о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет поступившего в СРО АСО ПОСО обращения Комитета государственного строительного надзора города Москвы № 09-СРО-905/21 от 15.12.2021 года о произошедшем несчастном случае на производстве и принятии мер в отношении организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1421ВП48-1 от 30.12.2021 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, ООО «АНТТЕК» выполняет работы на объекте капитального строительства "Жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры. Этап 1,2. Многосекционный жилой дом" (земельный участок с кадастровым номером 77:05:0002001:11021, по адресу: г. Москва, Симоновская набережная, (ЮАР, Даниловский), в качестве подрядчика.

Несчастный случай произошел 06 декабря 2021 года на территории объекта капитального строительства "Жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры. Этап 1,2. Многосекционный жилой дом" (земельный участок с кадастровым номером 77:05:0002001:11021, по адресу: г. Москва, Симоновская набережная, (ЮАР, Даниловский). **Пострадавший - арматурщик Усманиев Сардорбек Нурмахамат угли.**

Расследование несчастного случая осуществляет Государственная инспекция труда в городе Москве в лице государственного инспектора Селянского Дмитрия Федоровича. В настоящее время расследование не завершено.

ООО «АНТТЕК» во время проверки представило медицинское заключение от 13.12.2021 года № 02-4198/01 о характере полученных повреждений здоровья Усманилиева Сардорбека Нурмахамата угли, по форме № 315/у утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 15 апреля 2005 г. № 275 и справку о результатах химико-токсикологических исследований № 553432 от 07.12.2021 года. По результатам медицинского заключения степень тяжести повреждения здоровья - тяжелая.

В связи с произошедшим несчастным случаем на объекте ООО «АНТТЕК» проведены внеплановые инструктажи. Во время проверки, проводимой в присутствии специалиста по охране труда ООО «АНТТЕК» Аксютин Александр Евгеньевича все работники предприятия, находящиеся на объекте, были обеспечены средствами индивидуальной защиты: касками, рукавицами, спецодеждой и др. Нарушения в части соблюдения требований, установленных частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации на момент проверки не выявлены.

В соответствии с запросом СРО АСО ПОСО № 1421ВП48 от 16.12.2021 года по факту произошедшего несчастного случая ООО «АНТТЕК» представлены следующие документы:

1. Извещение по форме 1 о несчастном случае.
2. Протоколы опросов по факту свершившегося несчастного случая.
3. Документы по расследованию факта и причин несчастного случая (приказ, состав комиссии, протоколы, объяснения, фотографии и др.).
4. Документы о внедрении и функционировании системы управления охраной труда (СУОТ) в строительной организации - члене СРО в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.08.2016 №438н «Об утверждении типового положения о системе управления охраной труда»;
5. Информацию об уровне квалификации пострадавшего.
6. Медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая. (Форма 315/У утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 15 апреля 2005 г. № 275).
7. Личную карточку работника.
8. Заключение предварительного (периодического) медицинского осмотра.
9. Решение врачебной психиатрической комиссии.
10. Протокол осмотра места несчастного случая.
11. Копии журналов инструктажа: вводного и на рабочем месте.

На основании представленного пакета документов установлено, что травмирование Усманилиева Сардорбека Нурмахамата угли произошло вследствие нарушения Правил по охране труда в строительстве, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 г. N 336н, Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 155н.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Йорх Марианна Анатольевна, учитывая выявленные нарушения, которые привели к травматизму сотрудника, предложила на основании п. 2.3 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предупреждение ООО «АНТТЕК»** о недопустимости нарушения правил по охране труда в строительстве, правил по охране труда при работе на высоте с целью недопущения повтора наступления несчастного случая на строительной площадке, повлекшего за собой причинение вреда здоровью физического лица.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

15. Общество с ограниченной ответственностью «Креатив» (ИНН 7733263331)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документальной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1073ОКВ5-1 от 28.12.2021 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не представлены документы, подтверждающие оплату членского взноса за период: 3 квартал 2021 года – 4 квартал 2021 года;

- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предписание ООО «Креатив»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **28.02.2022 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

**16. Общество с ограниченной ответственностью
«СТРОИТЕЛЬСТВО.ЭКСПЕРТИЗА.НАДЗОР» (ИНН 7724342234)**

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1105ОК2-1 от 10.01.2022 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не предоставлен оригинал анкеты члена СРО;
- не предоставлены документы, подтверждающие оплату членского взноса за период с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года включительно;
- не предоставлены документы, подтверждающие оплату целевого взноса в НОСТРОЙ за период с 2020 года по 2021 год включительно;
- не представлены документы, подтверждающие пролонгацию членом СРО действующего либо заключение нового договора страхования гражданской ответственности не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия текущего договора страхования;
- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на двух специалистов): копия трудовой книжки; копия должностной инструкции; копия удостоверения о повышении квалификации; копия диплома о высшем профильном образовании; копия уведомления о включении сведений в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ;
- не предоставлены сведения о специалистах, необходимых для осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (надлежащим образом заверенные документы на трех специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании; копия трудовой книжки; копия удостоверения о повышении квалификации; копия документа, подтверждающего прохождение специалистом аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором;
- не предоставлены сведения о прохождении ежегодного инспекционного контроля по представленному сертификату ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» вынести **предписание ООО «С.Э.Н.»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **28.03.2022 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

17. Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОКОМ-СТРОЙ» (ИНН 7704464139)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им вынесенного предписания № 3567ОДО2-2 от 14.10.2021 года об устранении ранее выявленных нарушений, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3567ОДО4-1 от 18.01.2022 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено предписание, выданное ему в срок до 14.01.2022 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не представлены в саморегулируемую организацию копии подписанных итоговых актов приемки результатов работ по договорам с реестровыми № 2771777200321000004 от 09.03.2021 года, № 2772838158721000183 от 09.03.2021 года;

- не представлены в саморегулируемую организацию копии документов, подтверждающих полную уплату неустойки по договорам с реестровым № 2771777200321000004 от 09.03.2021 года, № 2772838158721000183 от 09.03.2021 года, № 2771548856521000006 от 09.03.2021 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что в связи с замечаниями, ранее выявленными в ходе плановой документарной проверки, в отношении ООО «ГЕОКОМ-СТРОЙ» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания № 3567ОДО2-2 от 14.10.2021 года об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.01.2022 года. Согласно представленному Акту Контрольной комиссии, член Ассоциации приступил к исполнению предписания, но с учетом обстоятельств, заслуживающих внимания, не может устранить нарушения в полном объеме в установленный срок. Исходя из вышеизложенного, Председатель Дисциплинарной комиссии предложила на основании п. 3.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» **продлить срок устранения нарушений по предписанию № 3567ОДО2-2 от 14.10.2021 года до 27.04.2022 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

18. Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплектсервис» (ИНН 4345399827)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им вынесенного предписания № 2065ОДО10-2 от 14.10.2021 года об устранении ранее выявленных нарушений, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2065ОДО12-1 от 18.01.2022 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации частично исполнено предписание, выданное ему в срок до 14.01.2022 года. Не устраненными остались следующие нарушения:

- не представлены в саморегулируемую организацию копии подписанных итоговых актов приемки результатов работ по договорам с реестровыми № 2110146100020000061 от 30.10.2020 года, № 2110146100020000069 от 30.10.2020 года, № 2110146100020000068 от 30.10.2020 года, № 2110146100020000063 от 02.11.2020 года, № 2110146100020000107 от 22.12.2020 года, № 2110146100020000108 от 22.12.2020 года;

- не представлены в саморегулируемую организацию копии документов, подтверждающих полную уплату неустойки (штрафы, пени) по договорам с реестровым 2110146100020000061 от 30.10.2020 года, № 2110146100020000069 от 30.10.2020 года, № 2110146100020000068 от 30.10.2020 года, № 2110146100020000063 от 02.11.2020 года, № 2110146100020000107 от 22.12.2020 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что в связи с замечаниями, ранее выявленными в ходе плановой документарной проверки, в отношении ООО «Стройкомплектсервис» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания № 2065ОДО10-2 от 14.10.2021 года об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.01.2022 года. Согласно представленному Акту Контрольной комиссии, член Ассоциации приступил к исполнению предписания, но с учетом обстоятельств, заслуживающих внимания, не может устранить нарушения в полном объеме в установленный срок. Исходя из вышеизложенного, Председатель Дисциплинарной комиссии предложила на основании п. 3.4. Положения «О системе мер

дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» **продлить срок устранения нарушений по предписанию № 2065ОДО10-2 от 14.10.2021 года до 27.04.2022 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

19. Общество с ограниченной ответственностью «Сетьпроект» (ИНН 7715721194)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им вынесенного предписания № 3536ОДО4-2 от 14.10.2021 года об устранении ранее выявленных нарушений, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3536ОДО6-1 от 18.01.2022 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации частично исполнено предписание, выданное ему в срок до 14.01.2022 года. Не устраненными остались следующие нарушения:

- не представлены в саморегулируемую организацию копии актов приемки выполненных работ по договорам с реестровыми № 192770109055901140 от 24.10.2019 года, № 192770109055901144 от 24.10.2019 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что в связи с замечаниями, ранее выявленными в ходе плановой документарной проверки, в отношении ООО «Сетьпроект» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде предписания № 3536ОДО4-2 от 14.10.2021 года об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.01.2022 года. Согласно представленному Акту Контрольной комиссии, член Ассоциации приступил к исполнению предписания, но с учетом обстоятельств, заслуживающих внимания, не может устранить нарушения в полном объеме в установленный срок. Исходя из вышеизложенного, Председатель Дисциплинарной комиссии предложила на основании п. 3.4. Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» **продлить срок устранения нарушений по предписанию № 3536ОДО4-2 от 14.10.2021 года до 27.04.2022 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня слушали: Сафонову Галину Анатольевну, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении жалобы (обращения) на действия (бездействия) члена Ассоциации:

1. Акционерное общество «Мосотделстрой № 1» (ИНН 9718062105)

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет поступившего в СРО АСО ПОСО обращения Мосгосстройнадзора - в СРО АСО ПОСО поступило обращение Мосгосстройнадзор № СРО-7117/21-(0)-1 от 12.11.2021 года о выявленных нарушениях и принятии мер в отношении организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 505ВП34-2 от 13.01.2022 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проведенной проверки нарушений членом Ассоциации требований стандартов и правил СРО не выявлено.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна, доложила, что основания для открытия дела о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарного воздействия, отсутствуют. В связи с чем Иорх Марианна Анатольевна предложила на основании п. 4.13.2 Положения «О системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам» **отказать в применении к АО «Мосотделстрой № 1» меры дисциплинарного воздействия.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>
Принято единогласно	

Председатель



Иорх М.А.

Ответственный за ведение Протокола



Никитина Г.А.