

ПРОТОКОЛ № 32
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций
«Поддержки организаций строительной отрасли»

Дата проведения заседания: «02» июля 2026 года

Время проведения заседания:

Начало: 10 часов 30 минут;

Окончание: 14 часов 30 минут;

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5;

Форма проведения собрания: в режиме видеоконференции, совместное (дистанционное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (далее – Ассоциации).

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 5 членов;

Приняли участие в заседании:

1. Иорх Марианна Анатольевна - Председатель Дисциплинарной комиссии

2. Никитина Галина Анатольевна

3. Михалева Екатерина Александровна

Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.

Председествовал: Иорх Марианна Анатольевна - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Ответственный за ведение протокола: Никитина Галина Анатольевна - член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПОВЕСТКА

Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Рассмотрение материалов проверок в отношении членов Ассоциации, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации.

Результаты голосования по утверждению повестки дня:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня слушали: Михалеву Екатерину Александровну, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении 15 (пятнадцати) организаций – членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Строительная Компания «Экосистема» (ОГРН 1227700454079, ИНН 9726017970),

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТСК Магистраль» (ОГРН 1177746318837, ИНН 7725365033),

3. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Середнево» (ОГРН 1197746246037, ИНН 7743297957),

4. Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОМСТРОЙ» (ОГРН 1177746654799, ИНН 7708321540),

5. Общество с ограниченной ответственностью «Зеленоградкапстрой» (ОГРН 1047796579841, ИНН 7735505970),

6. Общество с ограниченной ответственностью «Аллер групп» (ОГРН 5177746366375, ИНН 7724427008),

7. Общество с ограниченной ответственностью «КАНЕКС ШАХТОСТРОЙ» (ОГРН 1136685033440, ИНН 6685049414),

8. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «МИЦ-6» (ОГРН 1227700121516, ИНН 9705166315),

9. Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ОГРН 1024701893336, ИНН 4716016979),

10. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР» (ОГРН 1207700129900, ИНН 7720499682),

11. Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭкоРесурс» (ОГРН 1137746130048, ИНН 7726714939),

12. Общество с ограниченной ответственностью «СТДСТРОЙ» (ОГРН 1197746627352, ИНН 9715366264),

13. Общество с ограниченной ответственностью «Ф-Камень» (ОГРН 1137746718031, ИНН 7731452679),

14. Общество с ограниченной ответственностью «ПАНТЕОН» (ОГРН 1187746697137, ИНН 7743266444),

15. Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Траффик М» (ОГРН 1077758786918, ИНН 7722619642)

предложила рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

1. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Строительная Компания «Экосистема» (ОГРН 1227700454079, ИНН 9726017970)

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовал эксперт Контрольной комиссии Макин Сергей Александрович. Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4012ОКВ1 от «17» июня 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание № 4012ОК1 от «02» апреля 2026 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не предоставлена анкета-заявление члена СРО для актуализации контактной информации;

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на двух специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса;

- не предоставлены копии документов о проверке знания требований охраны труда. Таким образом компания не подтвердила наличие соответствующего обучения по охране труда согласно п. 4.3 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;

- не предоставлены документы, подтверждающие оплату целевого взноса за 2026 год. Таким образом, нарушен срок, предусмотренный п.8.5. ст. 8 Положения о членстве по оплате целевого взноса, в результате чего имеется задолженность за 2026 год в размере 8000 рублей;

- не предоставлены документы, подтверждающие оплату членских взносов за период: декабрь 2025 года - февраль 2026 года, март 2026 года - май 2026 года. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО УСК "Экосистема" обязанность по оплате членских взносов исполнена по ноябрь 2025 года включительно. В соответствии с п.п.7.2.2 п.7.2 ст. 7 Положения о членстве ООО УСК "Экосистема" была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежеквартально до 30 числа первого месяца квартала, за который делается взнос. Таким образом, со стороны ООО УСК "Экосистема" имеется факт неуплаты членских взносов (в соответствии с п.11.7 ст.11), а именно, нарушен срок оплаты, установленный в п.п.7.2.2 п.7.2 ст. 7 Положения о членстве, на 30 и более дней. В настоящее время

задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с декабря 2025 года по февраль 2026 года составляет 21 666,67 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна предоставила слово эксперту Макину С.А., который доложил, что до заседания Дисциплинарной комиссии от ООО УСК «Экосистема» поступили документы, подтверждающие оплату целевого взноса за 2026 год и членского взноса за период с декабря 2025 года по февраль 2026 года. Остальные нарушения, указанные в Акте проверки № 4012ОКВ1 от «17» июня 2026 года остались не устраненными.

Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх М.А. доложила, что на момент проведения заседания членом Ассоциации не в полном объеме исполнено выданное ему предписание, нарушения, указанные в акте проверки, не устранены. В связи с чем Иорх М.А. предложила, на основании п. 2.4 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **приостановить право** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, **ООО УСК «Экосистема» до «31» августа 2026 года.** До указанного срока ООО УСК «Экосистема» устранить выявленные нарушения и предоставить в СРО АСО ПОСО соответствующие подтверждающие документы.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТСК Магистраль» (ОГРН 1177746318837, ИНН 7725365033)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1532ОКВ3 от «15» июня 2026 года 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации исполнено ранее выданное ему предписание № 1532ОК4 от 02.04.2026 года в полном объеме. В связи с чем Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх М.А. предложила на основании п. 4.11.6, п. 4.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам **прекратить дисциплинарное производство** в отношении **ООО «ТСК Магистраль».**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Среднево» (ОГРН 1197746246037, ИНН 7743297957)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы:

1. о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4168ВП2 от «22» июня 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в СРО АСО ПОСО поступило обращение Комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзора) (далее - Комитет) № 09-СРО-63/26 от 04.06.2026 года (далее – Обращение) на действия/бездействия ООО «СЗ «Среднево» (далее – член Ассоциации). Как следует из Обращения, в ходе проведенного Комитетом контрольно-надзорного мероприятия № РСН-2065/26-(0)-0 с 21.05.2026 г. по 03.06.2026 г. (далее - КНМ) были выявлены нарушения порядка осуществления строительного контроля, допущенные членом Ассоциации, а именно:

В нарушение ч.ч. 1,4 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 7 ст. 39 Федерального Закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», допущено ненадлежащее осуществление строительного контроля:

1.1 На основании проведенного анализа предоставленной документации, а также выполненного визуально-инструментального обследования кровли в осях: 1с-5с / Гс-Жс на отм. +49.250 (Корпус 1, секция 1), установлено следующее: Уклоны кровли в точках № 1-3 составили 1,4%, 1,9%, 0,2%, (погрешность измерений ± 0.3 %), что не соответствует требованиям проектной документации ПОС, шифр: 204-1220-П/1-ПОС1, ООО «ПОС-ПРОЕКТ», лист 22: При производстве работ необходимо выполнять все виды производственного контроля, предусмотренные СП 48.13330.2019 (СП 48.13330.2019 п. 9.1.1) (Уточнение в РД шифр: 204-1220-Р-АР1-2, ООО «ЮНИПРО», лист 1: При устройстве кровли руководствоваться требованием СП 17.13330.2011 «Кровля»; СНиП 3.04.01-87 "изоляционные и отделочные покрытия»), (СП 17.13330.2017 п. 4.3, таблица 4.1. Уклоны кровли из рулонных и мастичных материалов – не менее 1,5 %). ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9910/26;

1.2 На основании проведенного анализа предоставленной документации, а также выполненного визуально-инструментального обследования кровли в осях 1с-5с / Гс-Жс на отм. +49.250 (Корпус 1, секция 1), установлено следующее: Продольные нахлесты соседних полотнищ гидроизоляции составили 100 мм, 90 мм, 90 мм, 100 мм, 100 мм, 100 мм, 90 мм, 100 мм, 90 мм, что не соответствует требованиям проектной документации ПОС, шифр: 204-1220-П/1-ПОС1, ООО «ПОС-ПРОЕКТ», лист 22: При производстве работ необходимо выполнять все виды производственного контроля, предусмотренные СП 48.13330.2019 (СП 48.13330.2019 п. 9.1.1) (Уточнение в РД шифр: 204-1220-Р-АР1-2, ООО «ЮНИПРО», лист 1: При устройстве кровли руководствоваться требованием СП 17.13330.2011 «Кровля»; СНиП 3.04.01-87 «изоляционные и отделочные покрытия») (СНиП 3.04.01-87 п. 2.17 - 100 мм); ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9910/26;

1.3 На основании проведенного анализа предоставленной документации, а также выполненного визуально-инструментального обследования кровли в осях 1с-5с / Гс-Жс на отм. +49.250 (Корпус 1, секция 1), установлено следующее: Расстояния от осей воронок до выступающих над кровлей частей здания составили 480 мм, более 600 мм, что не соответствует требованиям проектной документации ПОС, шифр: 204-1220-П/1-ПОС1, ООО «ПОС-ПРОЕКТ» лист 22: При производстве работ необходимо выполнять все виды производственного контроля, предусмотренные СП 48.13330.2019 (СП 48.13330.2019 п. 9.1.1) (Уточнение в РД шифр: 204-1220-Р-АР1-2, ООО «ЮНИПРО», лист 1: При устройстве кровли руководствоваться требованием СП 17.13330.2011 «Кровля»; СНиП 3.04.01-87 "изоляционные и отделочные покрытия") (СП 17.13330.2011 п. 5.25 - ось воронки должна находиться на расстоянии не менее 600 мм от парапета и других выступающих над кровлей частей зданий); ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9910/26;

1.4 На основании проведенного анализа предоставленной документации, а также выполненного визуально-инструментального обследования кровли в осях 10с-23с / АБс-АРс на отм. +49.000 (корпус 2, секция 3), установлено следующее: Торцевые нахлесты соседних полотнищ гидроизоляции составили 150 мм, 110 мм, что не соответствует требованиям проектной документации, ПОС, шифр: 204-1220-П/1-ПОС1, ООО «ПОС-ПРОЕКТ», лист 22: При производстве работ необходимо выполнять все виды производственного контроля, предусмотренные СП 48.13330.2019 (СП 48.13330.2019 п. 3 9.1.1) (Уточнение в ППР, шифр: ППР-2022/12-СЕР2-КР, ООО «РусБизнесСтрой», лист 13: торцевой 150мм) ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9911/26;

1.5 На основании проведенного анализа предоставленной документации, а также выполненного визуально-инструментального обследования кровли в осях 10с-23с / АБс-АРс на отм. +49.000 (корпус 2, секция 3), установлено следующее: Дефекты гидроизоляции - пузыри, вздутия, воздушные мешки, непроклеенные участки на поверхности вертикальных участков гидроизоляции в осях 13с-15с / АРс, 19с-22с / АБс., что не соответствует требованиям проектной документации ПОС, шифр: 204-1220-П/1-ПОС1, ООО «ПОС-ПРОЕКТ», лист 22: При производстве работ необходимо выполнять все виды производственного контроля, предусмотренные СП 48.13330.2019 (СП 48.13330.2019 п. 9.1.1) (Уточнение в ППР, шифр: ППР-2022/12-СЕР2-КР, ООО «РусБизнесСтрой», лист 79: Изоляционные и защитные покрытия должны выполняться в соответствии с проектом и СП 17.13330.2017) (СП 71.13330.2017 - п. 5.9.3. Не допускаются любые нарушения целостности поверхности: пробои, порезы, вздутия, расслоения, отслоения, трещины и др.).

В рамках проведения контрольных мероприятий члену Ассоциации был направлен запрос № 4168ВП2 от 05.06.2026 года о предоставлении следующих документов:

- Скан -копий документов, выданных представителями Комитета после проведения контрольно-надзорного мероприятия КНМ РСН-2065/26-(0)-0 с 21.05.2026 по 03.06.2026 (№ КНМ в ЕРКНМ 77260927700021754720);

- Скан-копий документов, подтверждающих устранение замечаний Комитета, выявленных в ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия КНМ РСН-2065/26-(0)-0 с 21.05.2026 по 03.06.2026 (№ КНМ в ЕРКНМ 77260927700021754720) * (при наличии).

В ответ на запрос, от члена Ассоциации поступили скан-копии следующих документов:

- Акта выездной внеплановой проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица №РСН-2065/26-(0)-0 от 03.06.2026 г. (далее -Акт проверки);

- Предписания №РСН-2065/26-(0)-0 от 03.06.2026 г. об устранении выявленных нарушений обязательных требований в области строительства (далее -Предписание).

В результате проведенного анализа представленных документов и информации установлено следующее. В ходе проведения выездной проверки представителями Комитета было установлено, что техническим заказчиком строительства (ООО «Специализированный застройщик «Среднево») не ведется надлежащим образом строительный контроль, в результате чего выявлены нарушения обязательных требований при строительстве объектов капитального строительства «Первая и вторая очереди Жилого комплекса «Среднево» с объектами социальной инфраструктуры, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика», на земельном участке с кадастровым номером 77:17:0110114:639. Этап 1» Корпус №2 (этап 1), Корпус №1 (этап 4) по адресу: Москва, НАО, вн.тер.г. муниципальный округ, г. Москва, Филимонковское, проспект Новосередневский, земельный участок 21, зафиксированные в Акте проверки и в Обращении. В связи с выявленными нарушениями, члену Ассоциации, как лицу, допустившему указанные нарушения, Комитет выдал Предписание. В соответствии с Предписанием, члену Ассоциации необходимо устранить выявленные нарушения в срок до 01.10.2026 года.

По состоянию на дату проведения настоящей проверки член Ассоциации не предоставил документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений, указанных в Акте проверки, Предписании и в Обращении. При этом установленный Комитетом срок устранения нарушений членом Ассоциации не нарушен.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки № 4168ВП2 от «22» июня 2026 года, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам вынести **предписание ООО «СЗ «Среднево»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок **до «30» сентября 2026 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы:

2. о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен **Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4168ВП3 от «22» июня 2026 года.** Как следует из материалов Контрольной комиссии, в СРО АСО ПОСО (далее – Ассоциация) поступило обращение Комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзора) (далее -Комитет) № 09-СРО-64/26 от 04.06.2026 года (далее – Обращение) на действия/бездействия ООО «СЗ «Среднево»» (далее – член Ассоциации).

Как следует из Обращения, в ходе проведенного Комитетом контрольно-надзорного мероприятия № РСН-2066/26-(0)-0 с 21.05.2026 г. по 03.06.2026 г. (далее - КНМ) были выявлены нарушения порядка осуществления строительного контроля, допущенные членом Ассоциации, а именно: В нарушение ч.ч. 1,4 ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ч. 7 ст. 39 Федерального Закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», допущено ненадлежащее осуществление строительного контроля:

1.1 Ровность верхнего слоя покрытия на обследованном участке парковки вблизи корпуса 4-5 (проезд из а/б) не соответствует требованиям проекта № 204-1220-П/2-ПЗУ, стадия П, лист 6 с уточнением в рабочей документации № СЕРЕД/1-204/БЛАГ-БИО, стадия Р, лист 8: «Контроль и оценку качества устройства дорожных одежд следует выполнять в соответствии требованиями СП 78.13330.2012 (изм. 1)», с учетом предельно допустимых отклонений по СП 78.13330.2012, п.16.11, прил. А. **ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9810/26;**

1.2 Фактический класс бетона в месте отбора пробы (образцов) дорожной одежды составил В7,6, что не соответствует требованию проекта № 204-1220-П/2-ПЗУ, стадия П, лист 6: «В15». **ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9812/26;**

1.3 В результате проведения визуального обследования системы холодного и горячего водоснабжения здания в осях: А-Н / 1-14 на отм. -1 этажа; в осях: 10-12 / А-Б на отм. 1 этажа; в осях: Г-Ж / 1-2 на отм. от 2 до 14 этажа было выявлено, что:

- разводка выполнена полипропиленовыми трубами, что не соответствует требованиям проектной документации 204-1220-П/2-ИОС2.1.1, л.19, 22;
- магистрали и стояки в тепловой изоляции из вспененного полиэтилена, что не соответствует требованиям проектной документации 204-1220-П/2-ИОС2.1.1 л.19,27;
- на резьбовых соединениях и фитингах имеются очаги коррозии, что не соответствует требованиям проектной документации 204-1220-П/2-ИОС2.1.1 л.19, 22, 27. ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9806/26;

1.4 На основании проведенного анализа предоставленной документации, а также выполненного визуально-инструментального обследования кровли в осях 56с-68с/Ас-Ис Корпус 4-5 Секция 4 на отм. +48.500, установлено следующее: Конфигурация кровли (количество воронок составило 4 шт.) не соответствует требованиям проектной документации АР, шифр: 204-1220-П/2-АР1, ООО «ЮНИПРО», лист 30: план кровли (2 шт.); ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9912/26.

1.5 На основании проведенного анализа предоставленной документации, а также выполненного визуально-инструментального обследования кровли в осях 56с-68с/Ас-Ис Корпус 4-5 Секция 4 на отм. +48.500, установлено следующее: Расстояния от осей воронок до выступающих над кровлей частей здания составили 270 мм, что не соответствует требованиям проектной документации ПОС, шифр: 204-1220-П/2-ПОС1, ООО «ЮНИПРО» лист 22: Приемочный контроль возведенных конструкций осуществляется согласно СП 48.13330.2011 (СП 48.13330.2011 п. 7.1) (Уточнение в ППР, шифр: ППР-2022/12-СЕР4-5-КР, ООО «РусБизнесСтрой», лист 79: Изоляционные и защитные покрытия должны выполняться в соответствии с проектом и СП 17.13330.2017) (СП 17.13330.2017 п. 5.1.25 - ось воронки должна находиться на расстоянии не менее 600 мм от парапета и других выступающих над кровлей частей зданий); ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9912/26;

1.6 На основании проведенного анализа предоставленной документации, а также выполненного визуально-инструментального обследования кровли в осях 56с-68с/Ас-Ис Корпус 4-5 Секция 4 на отм. +48.500, установлено следующее: Дефекты гидроизоляции - Водяной мешок в осях 57с-60с / Ас-Бс, пузыри, вздутия, воздушные мешки, непоклеенные участки на поверхности вертикальных участков гидроизоляции в осях 63с-68с / Ас-Ис, что не соответствует требованиям проектной документации ПОС, шифр: 204-1220-П/2-ПОС1, 3 ООО «ЮНИПРО», лист 22: Приемочный контроль возведенных конструкций осуществляется согласно СП 48.13330.2011 (Уточнение в РД шифр: 204-1220-Р-АР4-2, ООО «ЮНИПРО», лист 4: План кровли) (Уточнение в ППР, шифр: ППР-2022/12-СЕР4-5-КР, ООО «РусБизнесСтрой», лист 29: Отсутствие внешних дефектов: трещин, вздутий, разрывов, пробоин, расслоений); ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 9912/26.

В рамках проведения контрольных мероприятий члену Ассоциации был направлен запрос № 4168ВПЗ от 05.06.2026 г. о предоставлении следующих документов:

- Скан -копий документов, выданных представителями Комитета после проведения контрольно-надзорного мероприятия КНМ РСН-2066/26-(0)-0 с 21.05.2026 по 03.06.2026 (№ КНМ в ЕРКНМ 77260927700021754918);
- Скан-копий документов, подтверждающих устранение замечаний Комитета, выявленных в ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия КНМ РСН-2066/26-(0)-0 с 21.05.2026 по 03.06.2026 (№ КНМ в ЕРКНМ 77260927700021754918) * (при наличии).

В ответ на запрос, от члена Ассоциации поступили скан-копии следующих документов:

- Акта выездной внеплановой проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица №РСН-2066/26-(0)-0 от 03.06.2026 г. (далее -Акт проверки);
- Предписания №РСН-2066/26-(0)-0 от 03.06.2026 г. об устранении выявленных нарушений обязательных требований в области строительства (далее -Предписание).

В результате проведенного анализа представленных документов и информации установлено следующее. В ходе проведения выездной проверки представителями Комитета было установлено, что техническим заказчиком строительства (ООО «СЗ «Середнево»») не ведется надлежащим образом строительный контроль, в результате чего выявлены нарушения обязательных требований при строительстве объектов капитального строительства «Первая и вторая очереди Жилого комплекса «Середнево» с объектами социальной инфраструктуры. 2 этап. По адресу: г. Москва, поселение Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика» (Новомосковский административный округ) по адресу: Корпуса 4-5: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория поселения Филимонковское, квартал № 23, дом 4, корпус 1; Корпуса 7: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория поселения Филимонковское, квартал № 23, дом 4, строение 6, зафиксированные в Акте проверки и Обращении.

В связи с выявленными нарушениями, члену Ассоциации, как лицу, допустившему указанные нарушения, Комитет выдал Предписание. В соответствии с Предписанием, члену Ассоциации необходимо устранить выявленные нарушения в срок до 01.10.2026 года.

Таким образом, по состоянию на дату проведения настоящей проверки член Ассоциации не предоставил документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений, указанных в Акте проверки, Предписании и в Обращении. При этом установленный Комитетом срок устранения нарушений членом Ассоциации не нарушен.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки № 4168ВПЗ от «22» июня 2026 года, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам вынести **предписание ООО «СЗ «Среднево»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **«30» сентября 2026 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

4. Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОМСТРОЙ» (ОГРН 1177746654799, ИНН 7708321540)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы:

1. о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия. По итогам проверки был составлен **Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3045ОКВ7 от «04» июня 2026 года**. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в результате не устранения нарушений по ранее вынесенному предписанию № 3045ОКВ4 от «04» декабря 2025 года и предупреждению № 3045ОКВ5 от «05» февраля 2026 года, в отношении члена Ассоциации ООО «ИНКОМСТРОЙ» было принято решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором до «24» мая 2026 года. (Протокол Дисциплинарной комиссии СРО АСО ПОСО № 16 от «26» марта 2026 года).

В рамках внеплановой проверки члену Ассоциации был направлен Запрос № 3045ОКВ7 от 22 мая 2026 года о предоставлении документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений. В ответ на запрос, член Ассоциации ООО «ИНКОМСТРОЙ» не предоставил документы, таким образом не устранены следующие нарушения, а именно:

- не предоставлены документы, подтверждающие заключение договора страхования гражданской ответственности на новый период. Таким образом, членом Ассоциации ООО «ИНКОМСТРОЙ» допущено нарушение п. 3.1.5 Требований к страхованию членами СРО АСО ПОСО риска гражданской ответственности.

- не предоставлены документы, подтверждающие оплату членского взноса за период: 4 квартал 2025 года. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «ИНКОМСТРОЙ» обязанность по оплате членских взносов исполнена по сентябрь 2025 года включительно. В соответствии с п.7.2.2 ст.7 Положения о членстве ООО «ИНКОМСТРОЙ» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежеквартально до 30 числа первого месяца квартала. Таким образом, задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с октября 2025 года по декабрь 2025 года составляет 30 000 рублей.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы:

2. о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия. По итогам проверки был составлен **Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3045ОКВ8 от «05» июня 2026 года**. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в отношении члена Ассоциации ООО «ИНКОМСТРОЙ» было принято решение о приостановлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием

конкурентных способов заключения договоров до 24 «мая» 2026 года за не предоставление в установленный срок уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (Протокол Дисциплинарной комиссии СРО АСО ПОСО № 9 от 24.02.2026 года).

В связи с истечением срока исполнения решения Дисциплинарной комиссии, была проведена проверка, по результатам которой установлено следующее. Членом Ассоциации ООО «ИНКОМСТРОЙ» групп» не предоставлено уведомление о совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Таким образом, ООО «ИНКОМСТРОЙ» не устранено нарушение, послужившее основанием для приостановления права.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения указанные в Актах проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.6.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **применить в отношении ООО «ИНКОМСТРОЙ» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.**

Материалы в отношении ООО «ИНКОМСТРОЙ» направить на рассмотрение Правления Ассоциации для решения вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Зеленоградкапстрой» (ОГРН 1047796579841, ИНН 7735505970)

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали: генеральный директор ООО «Зеленоградкапстрой» Неклюдов Михаил Альбертович; представитель Департамента Градостроительной политики города Москвы: Трапезникова Татьяна Геннадьевна – заместитель начальника управления, эксперт Контрольной комиссии СРО АСО ПОСО Данилов Владимир Андреевич.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1674ВП2 от «25» мая 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в соответствии с предписанием Дисциплинарной комиссии СРО АСО ПОСО № 1674ВП1 от 19.02.2026 года об устранении выявленных нарушений (далее – Предписание), членом Ассоциации ООО «Зеленоградкапстрой» были допущены нарушения обязательных требований при строительстве объекта капитального строительства: «Школа на 300 мест на территории ГБОУ Школа № 1557, район Савелки, город Зеленоград, корп.344 А», выраженные в выполнении строительно-монтажных работ ненадлежащего качества, а также не устранении недостатков (дефектов), выявленных в период действия гарантийного срока.

В соответствии с Предписанием, члену Ассоциации, в срок до 20.04.2026 года, было необходимо устранить выявленные недостатки (дефекты) строительных работ и представить в адрес Ассоциации документы, подтверждающие их устранение, или представить в адрес Ассоциации документы, подтверждающие компенсацию Заказчику затрат на ремонтно-восстановительный ремонт.

В рамках проведения контрольных мероприятий члену Ассоциации был направлен запрос № 1674ВП2 от 16.04.2026 года о предоставлении документов, подтверждающих исполнение Предписания. В нарушение установленных требований, на момент окончания настоящей проверки, запрашиваемые документы в адрес Ассоциации не поступили, что само по себе приравнивается к нарушению и создает контрольному органу Ассоциации препятствия для надлежащего осуществления органом своих контрольных функций, что в свою очередь недопустимо.

В рамках телефонного разговора, представитель члена Ассоциации Неклюдов М.А. пояснил, что в настоящее время страховой компанией рассматривается вопрос о выплате или отказе в выплате Заказчику денежных средств в качестве компенсации за недостатки, выявленные в период гарантийного срока. На сегодняшний день, страховой компанией не принято итоговое решение по вопросу выплаты компенсации.

Ввиду того, что членом Ассоциации, в установленный Дисциплинарной комиссией Ассоциации срок, не устранены выявленные недостатки (дефекты) строительных работ и не представлены документы,

подтверждающие компенсацию Заказчику затрат на ремонтно-восстановительный ремонт, Предписание членом Ассоциации не исполнено.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх М.А. сообщила, что решением Дисциплинарной комиссии от 11.06.2026 года (Протокол № 29) на основании п. 4.9. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, рассмотрение дела в отношении ООО «Зеленоградкапстрой» было отложено на 02 июля 2026 года.

Далее Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх М.А. доложила, что в Дисциплинарную комиссию поступила служебная записка эксперта Контрольной комиссии, о том, что 30 июня 2026 года от члена Ассоциации ООО «Зеленоградкапстрой» (поступило платежное поручение № 416 от 29.06.2026 г., согласно которому ООО «СК ЗЕЛЕНОГРАДКАПСТРОЙ» (ИНН 7735156409) произвело оплату АНО «РСИ» в размере 100 000 руб. за ООО «Зеленоградкапстрой» ИНН 7735505970 (Франшиза по договору 0311F/751/685/26). Указанное свидетельствует о том, что членом Ассоциации в полном объеме исполнено предписание Дисциплинарной комиссии СРО АСО ПОСО № 1674ВП1 от 19.02.2026 года об устранении выявленных нарушений.

В связи с чем Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх М.А. предложила на основании п. 4.11.6, п. 4.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам **прекратить дисциплинарное производство** в отношении ООО «Зеленоградкапстрой».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

6. Общество с ограниченной ответственностью «Аллер групп» (ОГРН 5177746366375, ИНН 7724427008)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4439ОКВ2 от «27» мая 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в отношении члена Ассоциации ООО «Аллер групп» было принято решение о приостановлении права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 10 «мая» 2026 года за не предоставление в установленный срок уведомления о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (Протокол Дисциплинарной комиссии № 5 от 10.02.2026 года).

В связи с истечением срока исполнения решения Дисциплинарной комиссии, была проведена проверка, по результатам которой установлено, что членом Ассоциации ООО «Аллер групп» не предоставлено уведомление о совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Таким образом, ООО «Аллер групп» не устранено нарушение, послужившее основанием для приостановления права.

В соответствии с п. 2.6.10 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, в случае неустранения нарушений в течение срока приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, послужившие основанием для приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в связи с чем Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна предложила на основании п. 2.6.10. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам **применить в отношении**

ООО «Аллер групп» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.

Материалы в отношении ООО «Аллер групп» направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

7. Общество с ограниченной ответственностью «КАНЕКС ШАХТОСТРОЙ» (ОГРН 1136685033440, ИНН 6685049414)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 882ОКВ3 от «15» июня 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в результате не устранения нарушений по ранее вынесенному предписанию № 882ОК3 от 22.01.2026 года, в отношении члена Ассоциации была применена следующая мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения № 882ОКВ2 от 23.04.2026 года со сроком устранения нарушений до 29.05.2026 года.

В рамках внеплановой проверки члену Ассоциации был направлен запрос № 882ОКВ3 от 29.05.2026 года о предоставлении документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений. В ответ на запрос членом Ассоциации ООО «КАНЕКС ШАХТОСТРОЙ» не предоставлены документы, тем самым не исполнено ранее выданное предупреждение, а именно, не устранены следующие нарушения:

- не предоставлены сведения о 5-ти специалистах, необходимых для осуществления работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, включая документы, подтверждающие прохождение специалистом аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.5. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО.

Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание / предупреждение, нарушения, указанные в акте проверки, не устранены. В связи с чем Иорх М.А. предложила, на основании п. 2.4 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **приостановить право** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, **ООО «КАНЕКС ШАХТОСТРОЙ» до «31» августа 2026 года.** До указанного срока ООО «КАНЕКС ШАХТОСТРОЙ» устранить выявленные нарушения и представить в СРО АСО ПОСО соответствующие подтверждающие документы.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

8. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «МИЦ-6» (ОГРН 1227700121516, ИНН 9705166315)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4169ОКВ2 от «15» июня 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание № 4169ОКВ1 от 23.04.2026 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не предоставлены документы, подтверждающие заключение договора страхования гражданской ответственности на новый период. Таким образом, допущено нарушение п. 3.1.5 Требований к страхованию членами СРО АСО ПОСО риска гражданской ответственности, не позднее одного месяца до истечения срока договора страхования член Ассоциации обязан заключить новый договор страхования сроком действия не менее 1 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна сообщила, что на момент проведения заседания членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание, нарушения, указанные в акте проверки, не устранены. В связи с чем Иорх М.А. предложила, на основании п. 2.4 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **приостановить право** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, **ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-6» до «31» августа 2026 года.**

До указанного срока ООО «Специализированный застройщик «МИЦ-6» устранить выявленные нарушения и представить в СРО АСО ПОСО соответствующие подтверждающие документы.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

9. Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ОГРН 1024701893336, ИНН 4716016979)

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали: представитель ПАО «Россети» юрист Ильин Иван Альбертович без доверенности; эксперт Контрольной комиссии СРО АСО ПОСО Данилов Владимир Андреевич.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1836ВП133 от «15» июня 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в СРО АСО ПОСО поступило уведомление от Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (далее - Кавказское управление Ростехнадзора) № 410-2741 от 15.05.2026 года (далее – Уведомление) о проведении, проверки в отношении члена Ассоциации ПАО «Россети» (ИНН 4716016979), осуществляющего строительство объекта капитального строительства: : «Реконструкция ВЛ 330 кВ – 12 ГЭС-4 –Ставрополь и ВЛ 330 кВ – 28 Невинномысская ГРЭС – ГЭС-4 ориентировочно 1,1 км (двухцепной участок), реконструкция ВЛ 330 кВ – 13 – ГЭС-4 – Черкесск ориентировочно 0,5 км в объёме переподключения с ОРУ-330 кВ ГЭС-4 на КРУЭ-330 кВ ГЭС-4. По соглашению о компенсации № 207 от 28.10.2024 с АО «УК ГидроОГК» Реконструкция ВЛ 330 кВ – 12 ГЭС-4 – Ставрополь (диспетчерское наименование ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Невинномысск, диспетчерское наименование ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь) и ВЛ 330 кВ – 28 Невинномысская ГРЭС – ГЭС-4 (диспетчерское наименование ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – ГЭС-4) (1этап)» и (2 этап) строительства: работы по реконструкции ВЛ 330 кВ – 13– ГЭС-4 – Черкесск (диспетчерское наименование ВЛ 330 кВ ГЭС-4 –Черкесск)» расположенного по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район. (далее-Объект). Заказчиком по Объекту, в соответствии с договором подряда от 25.06.2025 № 59 г, является ПАО «Россети». Лицом, осуществляющим строительство согласно договору подряда от 25.06.2025 № 59 г, является ООО «Стройэнергосервис».

В рамках проведения контрольных мероприятий члену Ассоциации был направлен запрос № 1836ВП133 от 18.05.2026 года о предоставлении документов, оформленных Кавказским управлением Ростехнадзора по результатам проведения проверки на Объекте.

В ответ на запрос, от члена Ассоциации ПАО «Россети» поступили запрашиваемые документы, указанные в запросе № 1836ВП133 от 18.05.2026 года. В результате анализа предоставленных документов установлено, что в ходе проверки Кавказским управлением Ростехнадзора, были выявлены нарушения обязательных требований в области градостроительной деятельности в части 1,2,4 статья 53 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ по 1 и 2 этапу, что подтверждается актами выездных проверок и предписанием Забайкальского управления Ростехнадзора:

1. По объекту «Реконструкция ВЛ 330 кВ – 12 ГЭС-4 –Ставрополь и ВЛ 330 кВ – 28Невинномысская ГРЭС – ГЭС-4 ориентировочно 1,1 км (двухцепной участок),реконструкция ВЛ 330 кВ – 13 – ГЭС-4 – Черкесск ориентировочно 0,5 км в объёме переподключения с ОРУ-330 кВ ГЭС-4 на КРУЭ-330 кВ ГЭС-4. По соглашению о компенсации № 207 от 28.10.2024 с АО «УК ГидроОГК» Реконструкция ВЛ 330 кВ – 12ГЭС-4 – Ставрополь (диспетчерское наименование ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Невинномысс,диспетчерское наименование ВЛ 330 кВ Невинномысс – Ставрополь) и ВЛ 330 кВ – 28Невинномысская ГРЭС – ГЭС-4 (диспетчерское наименование ВЛ 330 кВ НевинномысскаяГРЭС – ГЭС-4) (1этап)» по адресу Ставропольский край, Кочубеевский район нарушения отражены в акте № КНМ77260031000221716714 от 29.05.2026 года и предписании № КНМ: 77260031000221716714 от 29.06.2026 года со сроком устранения до 28.08.2026 года, а именно:

-по п. 1 предписания, выявлено эрозионное разрушение и подтопление глиняной отмостки монтированных фундаментов опор;

-по п. 2 предписания, при выполнении обратной засыпки фундаментов монтируемых опор слоями не представлено подтверждение послойного уплотнения слоев грунта до плотности 1,75 т/м³;

-по п. 3 предписания, отсутствуют оформленный акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства, акт сдачи-приемки геодезической основы для устройства фундаментов и акт передачи трассы;

-по п. 4 предписания, допущено хранение снятого плодородный слой почвы (опора 2а-41а) во временном отвале более 20 дней;

-по п. 5 предписания, отсутствует информация об уплотнении щебеночной подготовки фундаментов, отсутствуют акты приемки готового грунтового основания после уплотнения.;

-по п. 6 предписания, отсутствует информация о предусмотренном проектом уведомлении землепользователей (ООО «Агрокомпания Руно», ПАО «РусГидро») о начале и сроках проведения работ.

2.По объекту «Реконструкция ВЛ 330 кВ - 12 ГЭС-4 - Ставрополь и ВЛ 330 кВ -28Невинномысская ГРЭС - ГЭС-4 ориентировочно 1,1 км (двухцепной участок),реконструкция ВЛ 330 кВ -13 -ГЭС-4 - Черкесск ориентировочно 0,5 км.В объёме переподключения с ОРУ-330 кВ ГЭС-4 на КРУЭ-330 кВ ГЭС-4. По соглашению о компенсации №207 от 28.10.2024 с АО «УК ГидроОГК». 2- этап строительства: работы по реконструкции ВЛ 330 кВ - 13 - ГЭС-4 - Черкесск (диспетчерское наименование ВЛ 330 кВГЭС-4 - Черкесск)» по адресу Ставропольский край, Кочубеевский м.о. нарушения отражены в акте № КНМ:77260031000221718132 от 29.05.2026 года и предписании № КНМ: 77260031000221718132 от 29.06.2026 года со сроком устранения до 28.08.2026 г., а именно:

-по п. 1 предписания, выявлено эрозионное разрушение и подтопление глиняной отмостки монтированных фундаментов опор;

-по п. 2 предписания, при выполнении обратной засыпки фундаментов монтируемых опор слоями не представлено подтверждение послойного уплотнения слоев грунта до плотности 1,75 т/м³;

-по п. 3 предписания, отсутствуют оформленный акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства, акт сдачи-приемки геодезической основы для устройства фундаментов и акт передачи трассы;

-по п. 4 предписания, отсутствует информация об уплотнении щебеночной подготовки фундаментов, отсутствуют акты приемки готового грунтового основания после уплотнения.;

-по п. 5 предписания, отсутствует информация о предусмотренном проектом уведомлении землепользователей (ООО «Агрокомпания Руно», ПАО «РусГидро») о начале и сроках проведения работ.

Акты выездной проверки Кавказского управления Ростехнадзора № КНМ:77260031000221716714, КНМ:77260031000221718132 от 29.05.2026 года и предписания № КНМ: 77260031000221716714, КНМ: 77260031000221718132 от 29.06.2026 года были выданы в адрес ПАО «Россети».

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам вынести **предписание ПАО «Россети»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **«31» августа 2026 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

10. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР» (ОГРН 1207700129900, ИНН 7720499682)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4343ОКВ1 от «17» июня 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание № 4343ОК1 от 02.04.2026 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не предоставлена анкета-заявление члена СРО для актуализации контактной информации;
- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на двух специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НПС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьями 55.5-1 Градостроительного кодекса;
- не предоставлены копии документов о проверке знания требований охраны труда. Таким образом компания не подтвердила наличие соответствующего обучения по охране труда согласно п. 4.3 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;
- не предоставлены документы, подтверждающие заключение договора страхования гражданской ответственности на новый период. Таким образом, допущено нарушение п. 3.1.5 Требований к страхованию членами СРО АСО ПОСО риска гражданской ответственности, не позднее одного месяца до истечения срока договора страхования член Ассоциации обязан заключить новый договор страхования сроком действия не менее 1 года;
- не предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату целевого взноса за 2026 год. Таким образом, нарушен срок, предусмотренный п.8.5. ст. 8 Положения о членстве по оплате целевого взноса, в результате чего имеется задолженность в размере 8 000, 00 рублей;
- не предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату членских взносов за период: февраль 2026 года - апрель 2026 года. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО СПЕКТР обязанность по оплате членских взносов исполнена по январь 2026 года. включительно. В соответствии с п.7.2.2. ст. 7 Положения о членстве ООО СПЕКТР была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежеквартально до 30 числа первого месяца квартала. Начиная с февраля 2026 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО СПЕКТР имеется факт неуплаты членских взносов (в соответствии с п.11.7. ст.11), а именно, нарушен срок оплаты, установленный в п.7.2.2. ст.7 Положения о членстве, на 30 и более дней. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за февраль 2026 года - апрель 2026 года составляет 25 000, 00 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание, нарушения, указанные в акте проверки, не устранены. В связи с чем Иорх М.А. предложила, на основании п. 2.4 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **приостановить право** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, **ООО «СПЕКТР» до «31» июля 2026 года.** До указанного срока ООО «СПЕКТР» устранить выявленные нарушения и представить в СРО АСО ПОСО соответствующие подтверждающие документы.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

11. Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭкоРесурс» (ОГРН 1137746130048, ИНН 7726714939)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения

Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия, по итогам которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1899ВП11 от «05» июня 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание № 1899ВП8 от 12.03.2026 года. Не устранены нарушения при осуществлении строительства/реконструкции объекта капитального строительства: «Строительство, реконструкция и техперевооружение производства микроэлектронной продукции г. Зеленоград, проект «ФАБ-300», расположенного по адресу: г. Москва, ЗелАО, Крюково, Шокина, пл., д.2, стр.5 (далее -Объект), указанные ранее в выписке из Акта по результатам проведения выездной проверки №77260031000020518060-1 от 09.02.2026 года и выписке из предписания по результатам проведения выездной проверки №177260031000020518060-1-1 от 09.02.2026 года Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора)(далее – МТУ Ростехнадзора), а именно:

- по п. 1, 2 предписания, на гравийном покрытии кровли отм. +30,000 в осях Ф-Э/9-15 выполнены не предусмотренные проектной документацией фундаменты для установки резервного хладоснабжения и металлические конструкции площадки для оборудования установки резервного хладоснабжения;

- по п. 3 предписания, в перекрытиях на атм. -4,200 в осях У-Ф/17-18 выполнено не предусмотренное проектной документацией отверстие размером 600х1400 для трубопроводов установки резервного хладоснабжения;

- по п. 4 предписания, в перекрытиях на атм. -0, 700 в осях У-Ф/17-18 выполнено не предусмотренное проектной документацией отверстие размером 600х1400 для трубопроводов установки резервного хладоснабжения;

- по п. 5 предписания, на несущей стене с атм. +0,300 до атм. + 30,270 в осях Т-Ф/17-18 установлены не предусмотренное проектной документацией металлические конструкции для крепления трубопроводов установки резервного хладоснабжения.

В рамках проведения контрольных мероприятий члену Ассоциации был направлен запрос № 1899ВП11 от 29.04.2026 года о предоставлении документов, подтверждающих устранение замечаний, указанных в Предписании.

В ответ на запрос от члена Ассоциации поступило письмо № С ЭР-05-3184 от 26.05.2026 года, в котором ООО «СтройЭкоРесурс» просит продлить сроки устранения замечаний по предписанию № 1899ВП8 от 12.03.2026 года. Член Ассоциации обосновывает свою просьбу следующими доводами. Нарушения требований проектной документации при выполнении строительно-монтажных работ на Объекте возникли вследствие поручений ООО «НМ-ТЕХ» (далее — Заказчик). При выполнении строительно-монтажных работ ООО «СтройЭкоРесурс» руководствовалось рабочей документацией со штампом «В производство работ», официально предоставленной Заказчиком. В настоящее время Заказчик вносит изменения в проектную документацию по нарушениям, указанным в Предписании МТУ Ростехнадзора, с последующим прохождением повторной государственной экспертизы в Федеральном автономном учреждении «Главное управление государственной экспертизы» (далее - ФАУ «Главгосэкспертиза России»).

Таким образом, следует отметить, что дальнейшее исполнение предписания в настоящее время не зависит от действий члена Ассоциации ООО «СтройЭкоРесурс», а обусловлено действиями ООО «НМ-ТЕХ», в частности — прохождением повторной государственной экспертизы в Федеральном автономном учреждении «Главное управление государственной экспертизы».

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна исходя из вышеизложенного, Председатель Дисциплинарной комиссии предложила на основании п. 3.4. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам **продлить срок устранения нарушений по предписанию № 1899ВП8 от 12.03.2026 года до «30» сентября 2026 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

12. Общество с ограниченной ответственностью «СТДСТРОЙ» (ОГРН 1197746627352, ИНН 9715366264)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия, по итогам

которой был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4338ОКВ1 от «16» июня 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание № 4338ОК1 от 02.04.2026 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не предоставлена анкета-заявление члена СРО для актуализации контактной информации;
- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на двух специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьями 55.5-1 Градостроительного кодекса;
- не предоставлены копии документов о проверке знания требований охраны труда. Таким образом компания не подтвердила наличие соответствующего обучения по охране труда согласно п. 4.3 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;
- не предоставлены документы, подтверждающие заключение договора страхования гражданской ответственности на новый период. Таким образом, допущено нарушение п. 3.1.5 Требований к страхованию членами СРО АСО ПОСО риска гражданской ответственности, не позднее одного месяца до истечения срока договора страхования член Ассоциации обязан заключить новый договор страхования сроком действия не менее 1 года.
- не предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату целевого взноса за 2025 год; 2026 год. Таким образом, нарушен срок, предусмотренный п.8.5. ст. 8 Положения о членстве по оплате целевого взноса, в результате чего имеется задолженность за 2025 год, 2026 год в размере 16 000,00 рублей.

- не предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату членских взносов за период: февраль 2026 года - апрель 2026 года. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «СТДСТРОЙ» обязанность по оплате членских взносов исполнена по январь 2026 года включительно. В соответствии с п.7.2.2. ст. 7 Положения о членстве ООО «СТДСТРОЙ» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежеквартально до 30 числа первого месяца квартала. Начиная с февраля 2026 года оплата членских взносов не производилась. Таким образом, со стороны ООО «СТДСТРОЙ» имеется факт неуплаты членских взносов (в соответствии с п.11.7. ст.11), а именно, нарушен срок оплаты, установленный в п.7.2.2. ст. 7 Положения о членстве, на 30 и более дней. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период февраль 2026 года - апрель 2026 года составляет 25 000,00 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание, нарушения, указанные в акте проверки, не устранены. В связи с чем Иорх М.А. предложила, на основании п. 2.4 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **приостановить право** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, **ООО «СТДСТРОЙ» до «31» июля 2026 года.** До указанного срока ООО «СТДСТРОЙ» устранить выявленные нарушения и представить в СРО АСО ПОСО соответствующие подтверждающие документы.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

13. Общество с ограниченной ответственностью «Ф-Камень» (ОГРН 1137746718031, ИНН 7731452679)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2529ОК3 от «22» июня 2026 года. Как следует из материалов

Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не предоставлена анкета-заявление члена СРО для актуализации контактной информации;
- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на 2-х специалистов): копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса;
- не предоставлены копии документов о проверке знания требований охраны труда. Таким образом компания не подтвердила наличие соответствующего обучения по охране труда согласно п. 4.3 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам вынести **предписание ООО «Ф-Камень»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **«30» сентября 2026 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

14. Общество с ограниченной ответственностью «ПАНТЕОН» (ОГРН 1187746697137, ИНН 7743266444)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2962ОКВ7 от «18» июня 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на 2-х специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам вынести **предписание ООО «ПАНТЕОН»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **«30» сентября 2026 года**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

15. Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Траффик М» (ОГРН 1077758786918, ИНН 7722619642)

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовал эксперт Контрольной комиссии Шорохова Ксения Николаевна. Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им

требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1814ОКВ6 от «18» июня 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлены факты несоответствия члена Ассоциации проверяемым требованиям, а именно:

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на 2-х специалистов): копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении сведений о специалисте в НРС. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса;

- не предоставлен договор страхования гражданской ответственности на новый период. Таким образом, допущено нарушение п. 3.1.5 Требований к страхованию членами СРО АСО ПОСО риска гражданской ответственности, не позднее одного месяца до истечения срока договора страхования член Ассоциации обязан заключить новый договор страхования сроком действия не менее 1 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна предоставила слово эксперту Шороховой К.Н., которая сообщила, что до заседания Дисциплинарной комиссии от ООО «Техно-Траффик М» поступили документы, подтверждающее заключение договора страхования гражданской ответственности на новый период. Остальные нарушения, указанные в Акте проверки № 1814ОКВ6 от «18» июня 2026 года остались не устраненными.

Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии не устранены замечания, указанные в Акте проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам вынести **предписание ООО «Техно-Траффик М»** об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до **«30» сентября 2026 года.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

Председатель



Иорх М. А.

Ответственный за ведение протокола



Никитина Г. А.