

ПРОТОКОЛ № 44
ЗАСЕДАНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ
Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций
«Поддержки организаций строительной отрасли»

Дата проведения заседания: «17» сентября 2026 года

Время проведения заседания:

Начало: 10 часов 30 минут;

Окончание: 14 часов 10 минут;

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 48, БЦ «Мясницкая Плаза», этаж 5;

Форма проведения заседания: в режиме видеоконференции, совместное (дистанционное) присутствие членов Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли» (далее – Ассоциации).

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии Ассоциации – 8 членов;

Приняли участие в заседании:

1. Иорх Марианна Анатольевна - Председатель Дисциплинарной комиссии

2. Никитина Галина Анатольевна

3. Михалева Екатерина Александровна

Кворум для принятия решений на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации - имеется.

Председествовал: Иорх Марианна Анатольевна - Председатель Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

Ответственный за ведение протокола: Никитина Галина Анатольевна - член Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

ПОВЕСТКА

Заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации:

1. Рассмотрение материалов проверок в отношении членов Ассоциации, поступивших из Контрольной комиссии Ассоциации.

Результаты голосования по утверждению повестки дня:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня слушали: Михалеву Екатерину Александровну, которая сообщила, что из Контрольной комиссии Ассоциации на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации поступили материалы в отношении 22 (двадцати двух) организаций – членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью ПСК «М-Строй» (ОГРН 1117746776322, ИНН 7717709019),

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТС Инициатива» (ОГРН 1227700658965, ИНН 9731101427),

3. Общество с ограниченной ответственностью «Интер Энерго» (ОГРН 1107746844590, ИНН 7721705867),

4. Общество с ограниченной ответственностью «ПромТех Инжиниринг» (ОГРН 5077746704228, ИНН 7713617920),

5. Общество с ограниченной ответственностью «КОРАЛ ГРУПП» (ОГРН 1177746145840, ИНН 7734400301),

6. Общество с ограниченной ответственностью «ДЯДЯ ПАНДА» (ОГРН 1237700123715, ИНН 9705192890),

7. Общество с ограниченной ответственностью «НойТэк» (ОГРН 1197746228790, ИНН 7708346707),

8. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-3» (ОГРН 1145074000400, ИНН 5036136727),
9. Общество с ограниченной ответственностью «СтройСтандартГрупп» (ОГРН 1167746325592, ИНН 7733277581),
10. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙСТАТУС» (ОГРН 5157746028798, ИНН 7751012531),
11. Общество с ограниченной ответственностью «СЕТЬ» (ОГРН 1167746588437, ИНН 7706439434),
12. Общество с ограниченной ответственностью «ОптимГрупп» (ОГРН 5147746030933, ИНН 7708820910),
13. Общество с ограниченной ответственностью «ТРИО» (ОГРН 1237700327061, ИНН 7713498864),
14. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК-71» (ОГРН 1177746878088, ИНН 9718074439),
15. Общество с ограниченной ответственностью «СтройБизнес» (ОГРН 1085034000380, ИНН 5034033420),
16. Общество с ограниченной ответственностью «АРС-строй» (ОГРН 1167746408400, ИНН 7724362336),
17. Общество с ограниченной ответственностью «Севен Хиллс» (ОГРН 1167746361331, ИНН 7731313516),
18. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «ГЕЛИОПОЛЬ» (ОГРН 1083812006563, ИНН 3812108099),
19. Акционерное общество «Россети Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (ОГРН 1087746041151, ИНН 7728645409),
20. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные системы объектов» (ОГРН 1217700391204, ИНН 7751203663),
21. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройГрупп» (ОГРН 1257700149552, ИНН 9725183125),
22. Общество с ограниченной ответственностью «АКСИОМА» (ОГРН 1237700101154, ИНН 9722039878)

предложила рассмотреть материалы Контрольной комиссии Ассоциации в отношении членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

1. Общество с ограниченной ответственностью ПСК «М-Строй» (ОГРН 1117746776322, ИНН 7717709019)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4045ОКВ2 от «01» сентября 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации досрочно исполнено ранее выданное ему предписание № 4045ОК1 от 23.07.2026 года в полном объеме, а именно предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на второго специалиста): копия диплома о высшем профильном образовании, выписка из электронной трудовой книжки (форма СТД-СФР), копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС. Таким образом компания подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса. В связи с чем Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх М.А. предложила на основании п. 4.11.6, п. 4.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам **прекратить дисциплинарное производство** в отношении **ООО ПСК «М-Строй»**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
------	----------------

«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)
Принято единогласно.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТС Инициатива» (ОГРН 1227700658965, ИНН 9731101427)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утверждённых НОСТРОЙ. По итогам проверки выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов и внутренних документов Ассоциации, указанные в Акте Контрольной комиссии Ассоциации № 4004ОК1 от «24» августа 2026 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что из Контрольной комиссии Ассоциации поступила служебная записка, о том, что ООО «ТС Инициатива» 15 сентября 2026 в СРО АСО ПОСО были предоставлены документы о проверке знания требований охраны труда и документы, подтверждающие наличие у юридического лица 2-х специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного Кодекса.

Таким образом, по итогам ранее проведенных контрольных мероприятий, нарушения, отраженные в акте № 4004ОК1 от 24.08.2026 года полностью устранены.

В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п. 4.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам **прекратить дисциплинарное производство** в отношении ООО «ТС Инициатива».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)
Принято единогласно.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Интер Энерго» (ОГРН 1107746844590, ИНН 7721705867)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 1891ОКВ6 от «01» сентября 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации исполнено ранее выданное ему предписание № 1891ОКВ5 от 30 июля 2026 года в полном объеме, а именно предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на 2-х специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. Таким образом компания подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

В связи с чем Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх М.А. предложила на основании п. 4.11.6, п. 4.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам **прекратить дисциплинарное производство** в отношении ООО «Интер Энерго».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)
«Против» 0 (ноль)
«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

4. Общество с ограниченной ответственностью «ПромТех Инжиниринг» (ОГРН 5077746704228, ИНН 7713617920)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы:

1. Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2785П5 от «17» августа 2026 года, составленный по результатам проведенной внеплановой документарной проверки члена Ассоциации ООО «ПромТех Инжиниринг» на предмет исполнения им решений Дисциплинарной комиссии от 19.03.2026 (Протокол № 14), от 18.06.2026 (Протокол № 30) о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров до 31.07.2026 года.

Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации ООО «ПромТех Инжиниринг» в период приостановления права не были устранены нарушения, допущенные при исполнении государственного контракта № 0301100012722000019.2022.7 от 07.07.2022 года на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 1310+910 - км 1321+500, Республика Башкортостан. Этап 5. Переустройство магистрального нефтепровода «Калтасы – Уфа-2» АО «Транснефть-Урал». Этап 6. Переустройство магистрального нефтепродуктопровода «Уфа – Камбарка» АО «Транснефть-Урал (реестровый № в ЕИС: 1027800704822000035), заключенного между Заказчиком - Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства» и Подрядчиком - ООО «ПромТех Инжиниринг», указанные в Акте Контрольной комиссии № 2785П3 от 03.03.2026, послужившие основанием для приостановления права.

2. Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2785ОКВ3 от «17» августа 2026 года, составленный по результатам проведенной внеплановой документарной проверки члена Ассоциации ООО «ПромТех Инжиниринг» на предмет исполнения им решений Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного воздействия.

Как следует из материалов Контрольной комиссии, в результате неисполнения ранее вынесенного предписания № 2785ОДО8 от 19.03.2026 года, к члену Ассоциации была применена следующая мера дисциплинарного воздействия в виде предупреждения № 2785ОДО9 от 04.06.2026 года, выданного ему в срок до 31.07.2026 года. Предупреждение ООО «ПромТех Инжиниринг» не исполнено, не устранены следующие нарушения:

- не предоставлено подтверждение оплаты/списания неустоек по контракту № ТВВ-1548-2022-ДС от 07.06.2022 года, заключенному между ООО «ПромТех Инжиниринг» и АО «Транснефть-Верхняя Волга» на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации Программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта.

3. Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2785КВ2 от «17» мая 2026 года, составленный по результатам проведенной внеплановой документарной проверки члена Ассоциации ООО «ПромТех Инжиниринг» на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного воздействия.

Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено предписание № 2785ОК3 от 04.06.2026 года, выданное ему в срок до 31.07.2026 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не предоставлена анкета-заявление члена СРО для актуализации контактной информации;
- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на 2-х специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. Таким образом, компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса;
- не предоставлены копии документов о проверке знания требований охраны труда. Таким образом, компания не подтвердила наличие соответствующего обучения по охране труда согласно п. 4.3 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;

- не предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату членских взносов за период: ноябрь 2025 г. - апрель 2026 г. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «ПромТех Инжиниринг» обязанность по оплате членских взносов исполнена по октябрь 2025 г. включительно. В соответствии с п.7.2.2 ст. 7 Положения о членстве ООО «ПромТех Инжиниринг» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежеквартально до 30 числа первого месяца квартала. Таким образом, со стороны ООО «ПромТех Инжиниринг» имеется факт неоднократной несвоевременной уплаты членских взносов (в соответствии с п.11.7 ст.11), а именно, нарушен срок оплаты, установленный в п.7.2.2 ст.7 Положения о членстве, на 30 и более дней. В настоящее время задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с ноября 2025 г. по апрель 2026 г. составляет 115 000 рублей;

- не предоставлены сведения о 5-ти специалистах, необходимых для осуществления работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, включая документы, подтверждающие прохождение специалистом аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором. Таким образом, компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.5. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;

- не предоставлен сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Таким образом, компания не подтвердила наличие документов, устанавливающих порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ согласно п. 4.7 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;

- не предоставлены сведения о материально-технических ресурсах организации. Таким образом, компания не подтвердила минимальный состав и количество имущества, необходимого для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства согласно п. 4.6 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;

- не предоставлен договор аренды (субаренды) нежилого помещения, необходимого для осуществления деятельности. Таким образом, компания не подтвердила наличие принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий, и (или) сооружений согласно п. 4.6 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна сообщила, что согласно п. 4.14 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, дисциплинарное взыскание выносится за каждое нарушение. В случае выявления комплекса нарушений, являющихся основанием для применения к члену Ассоциации разных мер дисциплинарного воздействия, к такому члену Ассоциации может быть применена одна мера дисциплинарного воздействия по совокупности нарушений.

В соответствии с п. 2.6.4 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, в случае неоднократной неуплаты членом Ассоциации членских взносов, в отношении такого члена может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации.

В соответствии с п. 2.6.10 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, в случае неустранения нарушений в течение срока приостановления права осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации.

В соответствии с п. 2.6.11. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, в случае нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, технических регламентов, стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, внутренних документов Ассоциации, в отношении такого члена может быть применена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации.

Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения указанные в Актах проверки, в связи с чем предложила на основании п. 2.6.4, п. 2.6.10, п. 2.6.11 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **применить в отношении ООО «ПромТех Инжиниринг» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.**

Материалы в отношении ООО «ПромТех Инжиниринг» направить на рассмотрение Правления Ассоциации для решения вопроса о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

5. Общество с ограниченной ответственностью «КОРАЛ ГРУПП» (ОГРН 1177746145840, ИНН 7734400301)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 2074ОКВ3 от «17» августа 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации не исполнено выданное ему предписание № 2074ОК4 от 05.03.2026 года, а именно не устранены следующие нарушения:

- не предоставлена анкета-заявление члена СРО для актуализации контактной информации;
- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на двух специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса;

- не предоставлены копии документов о проверке знания требований охраны труда. Таким образом компания не подтвердила наличие соответствующего обучения по охране труда согласно п. 4.3 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;

- не предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату целевого взноса за 2026 год. Таким образом, нарушен срок, предусмотренный п.8.5. ст. 8 Положения о членстве по оплате целевого взноса, в результате чего имеется задолженность за 2026 год в размере 8000 рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что в связи с не исполнением ранее вынесенного предписания, Протоколом Дисциплинарной комиссии № 27 от 28.05.2026 года в отношении ООО «КОРАЛ ГРУПП» **было принято решение о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором до «31» июля 2026 года.**

На момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации **не устранены нарушения**, послужившие основанием для приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором в связи с чем Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна предложила на основании п. 2.6.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам **применить в отношении ООО «КОРАЛ ГРУПП» меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации Правлению об исключении из членов Ассоциации.**

Материалы в отношении **ООО «КОРАЛ ГРУПП»** направить на рассмотрение в Правление Ассоциации для принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

6. Общество с ограниченной ответственностью «ДЯДЯ ПАНДА» (ОГРН 1237700123715, ИНН 9705192890)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ. По итогам проверки выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов и внутренних документов Ассоциации, указанные в Акте Контрольной комиссии Ассоциации № 4082ОК1 от «24» августа 2026 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Акте проверки. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **применить** в отношении **ООО «ДЯДЯ ПАНДА» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении в срок до «30» октября 2026 года** выявленных нарушений, указанных в Акте проверки № 4082ОК1 от «24» августа 2026 года, а именно:

- не предоставлена анкета члена СРО для актуализации контактной информации;
- не предоставлено удостоверение о проверке знаний требований охраны труда. Таким образом компания не подтвердила наличие соответствующего обучения по охране труда согласно п. 4.3 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;
- не предоставлены документы, подтверждающие наличие у юридического лица 2-х специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного Кодекса. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

7. Общество с ограниченной ответственностью «НойТэк» (ОГРН 1197746228790, ИНН 7708346707)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов и внутренних документов Ассоциации, указанные в Акте Контрольной комиссии Ассоциации № 3513ОК2 от «24» августа 2026 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Акте проверки. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **применить** в отношении **ООО «НойТэк» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении в срок до «30» октября 2026 года** выявленных нарушений, указанных в Акте проверки № 3513ОК2 от «24» августа 2026 года, а именно:

- не предоставлена анкета члена СРО для актуализации контактной информации;
- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на 2-х специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества

специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса;

- не предоставлены копии документов о проверке знания требований охраны труда. Таким образом компания не подтвердила наличие соответствующего обучения по охране труда согласно п. 4.3 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;

- не предоставлены сведения о 3-х специалистах, необходимых для осуществления работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, включая документы, подтверждающие прохождение специалистом аттестации по правилам, установленным Ростехнадзором. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.5. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;

- не предоставлен сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Таким образом компания не подтвердила наличие документов, устанавливающих порядок организации и проведения контроля качества выполняемых работ согласно п. 4.7 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО

- не предоставлены сведения о материально-технических ресурсах организации. Таким образом компания не подтвердила минимальный состав и количество имущества, необходимого для выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства согласно п. 4.6 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО

- не предоставлен договор аренды (субаренды) нежилого помещения, необходимого для осуществления деятельности. Таким образом компания не подтвердила наличие принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании зданий, и (или) сооружений согласно п. 4.6 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

8. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-3» (ОГРН 1145074000400, ИНН 5036136727)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ. По итогам проверки выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов и внутренних документов Ассоциации, указанные в Акте Контрольной комиссии Ассоциации № 4079ОК1 от «24» августа 2026 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Акте проверки. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **применить** в отношении **ООО «СМУ-3» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении в срок до «30» ноября 2026 года** выявленных нарушений, указанных в Акте проверки № 4079ОК1 от «24» августа 2026 года, а именно:

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на второго специалиста): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. Таким образом, компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

9. Общество с ограниченной ответственностью «СтройСтандартГрупп» (ОГРН 1167746325592, ИНН 7733277581)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ. По итогам проверки выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов и внутренних документов Ассоциации, указанные в Акте Контрольной комиссии Ассоциации № 2131ОКЗ от «24» августа 2026 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Акте проверки. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **применить** в отношении ООО «СтройСтандартГрупп» меру дисциплинарного воздействия **в виде предписания** об устранении **в срок до «30» ноября 2026 года** выявленных нарушений, указанных в Акте проверки 2131ОКЗ от «24» августа 2026 года, а именно:

- не предоставлены сведения о специалисте, включенного в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на второго специалиста): копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьями 55.5-1 Градостроительного кодекса

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

10. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙСТАТУС» (ОГРН 5157746028798, ИНН 7751012531)

На заседании Дисциплинарной комиссии присутствовали: представитель ООО «СТРОЙСТАТУС» Мицкевич Андрей Николаевич - начальник ПТО на основании доверенности б/н от 15.09.2026 года, эксперт Контрольной комиссии СРО АСО ПОСО Зеленин Михаил Николаевич.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения и исполнения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 3742ВП1 от «11» сентября 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в СРО АСО ПОСО (далее – Ассоциация) поступило обращение НОСТРОЙ № 04-3431/26 от 20.08.2026 года (далее – Обращение) на действия/бездействия члена Ассоциации ООО «СТРОЙСТАТУС», о проведении проверки по жалобе Макеева А.Ю. (вх. № НОСТРОЙ 01-562/26 от 12.08.2026 г.).

В жалобе собственник квартиры Макеев А.Ю. сообщает о грубом нарушении членом Ассоциации стандартов на проведение строительных работ на объекте: «Капитальный ремонт кровли МКД», по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, р.п. Калинин, дом 7 (далее – Объект). В частности, Макеев А.Ю. указывает, что членом Ассоциации, как генеральным подрядчиком, несмотря на неоднократные претензии со стороны собственника не устранены повреждения (в результате протечки) в кв. № 46, выявленные в результате нарушения герметичности кровли при проведении капитального ремонта кровли. В подтверждение, Макеевым А.Ю. были представлены акты

внепланового частичного осмотра жилого помещения № 337 от 27.07.2026 г. и № 346 от 31.07.2026 г., оформленные с участием Макеева А.Ю., представителей эксплуатирующей организации и члена Ассоциации. Основываясь на изложенном, Макеев А.Ю. требует провести дисциплинарную проверку в отношении ООО «СТРОЙСТАТУС» по факту грубого нарушения стандартов, норм, правил, организации строительного производства и причинения конструктивного ущерба зданию.

В рамках проведения контрольных мероприятий члену Ассоциации был направлен запрос о предоставлении пояснений относительно доводов, изложенных в жалобе, а также документов, подтверждающих устранение повреждений (дефектов), выявленных в результате нарушения герметичности кровли при проведении капитального ремонта кровли.

В ответ на запрос от члена Ассоциации поступили документы, согласно которым, Заказчиком по договору подряда на выполнение работ на объекте является Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Функции Подрядчика выполняет член Ассоциации ООО «СТРОЙСТАТУС».

Из пояснений члена Ассоциации следует, что в процессе строительно-монтажных работ на кровле, при сильных порывах ветра, страховочный тент сорвало и во время дождя произошло затопление квартиры № 46 по адресу Объекта. В настоящий момент причина протечки на кровле ликвидирована.

Следует также отметить, что согласно представленным договорам и полисам страхования № 006CAR-707564/2026 от 13/02/2026 г. ответственность ООО «СТРОЙСТАТУС» на период проведения работ по капитальному ремонту застрахована в ПАО «Группа Ренессанс Страхование». Объектом страхования в данном случае являются имущественные интересы Заказчика и Подрядчика, связанные с его обязанностью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, находящегося во владении и пользовании третьих лиц в связи с проведением строительно-монтажных работ.

Тем не менее, исходя из полученных в ходе проверки материалов и дополнительных сведений членом Ассоциации, при осуществлении строительно-монтажных работ на Объекте, были допущены нарушения обязательных требований, выраженные в невыполнении необходимых защитных мероприятий при производстве кровельных работ.

В тоже время, оценка объема ущерба, определение стоимости восстановительного ремонта, установление факта причинения вреда, установление виновных должностных лиц и т.д. лежат за рамками контроля со стороны Ассоциации, и подлежат рассмотрению в рамках Гражданского законодательства РФ.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна предоставила слово представителю компании Мицкевичу А.Н., который сообщил, что к 30 сентября 2026 года компания планирует завершить работы по ремонту кровли. Также Мицкевич доложил о ходе урегулирования ущерба по объекту. Он пояснил, что организация обратилась в страховую компанию и в настоящее время страховая компания осуществляет сбор документов. При этом собственник объекта Макеев А.Ю. пока не выдвигает требований о возмещении ущерба, не проводит экспертизу и не обеспечивает доступ представителей страховой компании на объект. Также Мицкевич А.Н. заверил, что ООО «СТРОЙСТАТУС» возместит ущерб собственными силами в случае, если страховая компания не сможет осуществить возмещение.

Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что ООО «СТРОЙСТАТУС», при проведении строительных работ на объекте: «Капитальный ремонт кровли МКД», по адресу: Московская область, Наро-Фоминский городской округ, р.п. Калининцы, дом 7, были допущены нарушения обязательных требований, выраженные в невыполнении необходимых защитных мероприятий при производстве кровельных работ, предусмотренные в частности п. 4.6.1.16 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, в связи с чем **предложила** на основании п.2.3.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **применить** в отношении ООО «СТРОЙСТАТУС» меру дисциплинарного воздействия **в виде предупреждения**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

11. Общество с ограниченной ответственностью «СЕТЬ» (ОГРН 1167746588437, ИНН 7706439434)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4106ОКВ2 от «01» сентября 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, в связи с неисполнением ранее вынесенного предписания № 4106ОК1 от 14.05.2026 года, протоколом Дисциплинарной комиссии № 38 от 13.08.2026 года в отношении ООО «СЕТЬ» было принято решение о приостановлении права осуществлять строительство реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства до 31.08.2026 года.

В рамках внеплановой проверки члену Ассоциации был направлен Запрос № 4106ОКВ2 от 31.08.2026 года о предоставлении документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений. Членом СРО ООО «СЕТЬ» устранены нарушения, послужившие основанием для приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором, а именно представлены следующие документы:

- анкета-заявление члена СРО для актуализации контактной информации;
- копии документов о проверке знания требований охраны труда;
- платежное поручение, подтверждающее оплату членских взносов за период: октябрь 2025 года - апрель 2026 года.

В связи с устранением со стороны компании ранее имеющихся нарушений стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, принятых в СРО АСО ПОСО, Иорх М.А. предложила на основании п. 2.4.6, п. 4.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **возобновить в отношении ООО «СЕТЬ» право** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства **и прекратить дисциплинарное производство.**

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

12. Общество с ограниченной ответственностью «ОптимГрупп» (ОГРН 5147746030933, ИНН 7708820910)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По итогам проверки выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, стандартов и внутренних документов Ассоциации, указанные в Акте Контрольной комиссии Ассоциации № 3188ВП1 от «24» августа 2026 года, а именно установлено несоблюдение ООО «ОптимГрупп» существенных условий, предусмотренных государственным контрактом (реестровый № 2502417105024000291) (нарушение срока сдачи - срок истек 21.12.2025 г.), нарушение срока исполнения контракта (срок истек 01.04.2026 г.). На дату окончания проведения проверки в ЕИС не содержится информации, подтверждающей выполнения членом Ассоциации строительно-монтажных работ на сумму 13 211 137,80 рублей.

На ЕИС также размещены сведения о применении Заказчиками меры ответственности в виде начисления неустоек на общую сумму 110 000 рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Ассоциации обязательств, а именно:

1) По государственному контракту № 0148200005424001332 от 05.12.2024 г. (реестровый № 2502417105024000291) - 100 000 рублей (Требование об оплате неустойки №2026ИСХ-5672 от 22.04.2026 г.);

2. По муниципальному контракту № 08483000471260001640001 от 05.06.2026 г. (реестровый № № 3500900512226000066) – 10 000 рублей (Требование об оплате неустойки №1 от 03.07.2026 г., Требование об оплате неустойки №2 от 16.07.2026 г.).

При этом в ЕИС отсутствуют данные о фактической уплате, списании либо отмене Заказчиком указанных начислений.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Акте проверки. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **применить** в отношении ООО «ОптимГрупп» меру дисциплинарного воздействия **в виде предписания** об устранении **в срок до «30» ноября 2026 года** выявленных нарушений, указанных в Акте проверки № 3188ВП1 от «24» августа 2026 года:

- не предоставлен один из следующих документов: дополнительное соглашение, фиксирующее уменьшение цены государственного контракта № 0148200005424001332 от 05.12.2024 (реестровый № 2502417105024000291); соглашение о расторжении или акты выполненных работ, соответствующих сумме остатка невыполненных работ по Контракту № 1;

- не предоставлены документы, подтверждающих оплату/списание сумм неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ по контракту № 0148200005424001332 от 05.12.2024 (реестровый № 2502417105024000291).

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

13. Общество с ограниченной ответственностью «ТРИО» (ОГРН 1237700327061, ИНН 7713498864)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании. По итогам проверки выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов и внутренних документов Ассоциации, указанные в Акте Контрольной комиссии Ассоциации № 4085ОК1 от «24» августа 2026 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что из Контрольной комиссии поступили материалы, а именно служебная записка эксперта б/н от 02.09.2026 года, согласно которой членом СРО АСО ПОСО ООО «ТРИО» (ИНН 7713498864) «02» сентября 2026 года были предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на 2-х специалистов). Таким образом, по итогам ранее проведенных контрольных мероприятий, все нарушения, отраженные в акте № 4085ОК1 от 24.08.2026 года, полностью устранены.

В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п. 4.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам **прекратить дисциплинарное производство** в отношении ООО «ТРИО».

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

14. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК-71» (ОГРН 1177746878088, ИНН 9718074439)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения. По итогам проверки выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, стандартов и

внутренних документов Ассоциации, указанные в Акте Контрольной комиссии Ассоциации № 2188ВП1 от «25» августа 2026 года.

Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлено нарушение существенных условий контрактов, а именно:

1. По Контракту № 16/25 от 14.07.2025 г. (реестровый № 2503406517125000021) не соблюдены установленные сроки сдачи Объекта №1 (срок истек 01.12.2025 г.), сроки исполнения контракта (срок истек 26.12.2025 г.). Также имеется неотработанный аванс в размере 69 261 204,46 рублей.

2. По Контракту № Ф.2025.0598 от 01.09.2025 г. (реестровый № 3505001074025000205) не соблюден установленный срок окончания исполнения этапа «Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации» (срок истек 30.06.2026 г.)

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх М.А. доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии, членом Ассоциации не устранены нарушения указанные в Акте проверки, среди выявленных нарушений содержится указание на нарушения сроков выполнения работ по Контрактам и наличие неотработанного аванса.

Учитывая характер допущенных нарушений Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх М.А. предложила, на основании п. 2.5 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **приостановить право ООО «ПСК-71» осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров ООО «ПСК-71» в срок до 30 «декабря» 2026 года.** До указанного срока ООО «ПСК-71» устранить выявленные нарушения и представить в СРО АСО ПОСО соответствующие подтверждающие документы, указанные в Акте проверки 2188ВП1 от «25» августа 2026 года.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

15. Общество с ограниченной ответственностью «СтройБизнес» (ОГРН 1085034000380, ИНН 5034033420)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утверждённых НОСТРОЙ. По итогам проверки выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов и внутренних документов Ассоциации, указанные в Акте Контрольной комиссии Ассоциации № 3478ОК2 от «24» августа 2026 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Акте проверки. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **применить в отношении ООО «СтройБизнес» меру дисциплинарного воздействия в виде предписания об устранении в срок до «30» ноября 2026 года** выявленных нарушений, указанных в Акте проверки № 3478ОК2 от «24» августа 2026 года:

- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на одного специалиста): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. Таким образом, компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

16. Общество с ограниченной ответственностью «АРС-строй» (ОГРН 1167746408400, ИНН 7724362336)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ. По итогам проверки выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов и внутренних документов Ассоциации, указанные в Акте Контрольной комиссии Ассоциации № 2126ОКЗ от «24» августа 2026 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Акте проверки. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **применить** в отношении **ООО «АРС-строй»** меру дисциплинарного воздействия **в виде предписания** об устранении **в срок до «30» октября 2026 года** выявленных нарушений, указанных в Акте проверки № 2126ОКЗ от «24» августа 2026 года:

- не предоставлена анкета-заявление члена СРО для актуализации контактной информации;
- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на 2-х специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса;
- не предоставлены копии документов о проверке знания требований охраны труда. Таким образом компания не подтвердила наличие соответствующего обучения по охране труда согласно п. 4.3 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

17. Общество с ограниченной ответственностью «Севен Хиллс» (ОГРН 1167746361331, ИНН 7731313516)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утвержденных НОСТРОЙ. По итогам проверки выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов и внутренних документов Ассоциации, указанные в Акте Контрольной комиссии Ассоциации № 1204ОКЗ от «24» августа 2026 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Акте проверки. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **применить** в отношении ООО «Севен Хиллс» меру дисциплинарного воздействия **в виде предписания** об устранении **в срок до «30» октября 2026 года** выявленных нарушений, указанных в Акте проверки № 1204ОКЗ от «24» августа 2026 года:

- не предоставлена анкета-заявление члена СРО для актуализации контактной информации;
- не предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на 2-х специалистов): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса;

- не предоставлены копии документов о проверке знания требований охраны труда. Таким образом компания не подтвердила наличие соответствующего обучения по охране труда согласно п. 4.3 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;

- не предоставлено платежное поручение, подтверждающее оплату членских взносов за период: март 2026 года – август 2026 года. Согласно проверке установлено, что со стороны ООО «Севен Хиллс» обязанность по оплате членских взносов исполнена по февраль 2026 года включительно. В соответствии с п.7.2.2 ст. 7 Положения о членстве ООО «Севен Хиллс» была предоставлена возможность уплаты членских взносов ежеквартально до 30 числа первого месяца квартала. Таким образом, со стороны ООО «Севен Хиллс» имеется факт неоднократной несвоевременной уплаты членских взносов (в соответствии с п.11.7 ст.11), а именно, нарушен срок оплаты, установленный в п.7.2.2 ст.7 Положения о членстве, на 30 и более дней. Соответственно, задолженность по оплате регулярного членского взноса за период с марта 2026 года по август 2026 года составляет 50 000,00 рублей.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

18. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «ГЕЛИОПОЛЬ» (ОГРН 1083812006563, ИНН 3812108099)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой выездной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров по результатам мониторинга. По итогам проверки выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, стандартов и внутренних документов Ассоциации, указанные в Акте Контрольной комиссии Ассоциации № 4487ВП1 от «19» августа 2026 года.

Как следует из материалов Контрольной комиссии, в ходе проверки выявлено нарушение существенных условий контрактов, а именно:

1) по контракту № 0148200005425000365 от 30.06.2025г. допущены нарушения установленных сроков выполнения работ по Контракту. По состоянию на дату проведения проверки, предусмотренные Контрактом работы не выполнены, при этом, согласно данным ЕИС, общий объем выполненных и принятых Заказчиком работ 0,00 руб., от цены Контракта, а сумма неотработанного аванса составляет 58 866 884,51 рублей., а также есть выставленные претензии (неустойки или штрафы) и не оплаченные на сумму 100 000,00 рублей;

2) по контракту № 0148200005425000576 от 25.08.2025 г., допущены нарушения установленных сроков выполнения работ по Контракту. По состоянию на дату проведения проверки, предусмотренные Контрактом работы в полном объеме не выполнены, при этом, согласно данным ЕИС, общий объем выполненных и принятых Заказчиком работ не превышает 0,00 руб., от цены Контракта, а сумма неотработанного аванса составляет 71 911 050,00 рублей, а также есть выставленные претензии (неустойки или штрафы) и не оплаченные на сумму 100 000,00рублей.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Акте проверки. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **применить** в отношении **ООО ПСК «ГЕЛИОПОЛЬ»** меру дисциплинарного воздействия **в виде предписания** об устранении **в срок до «30» сентября 2026 года** выявленных нарушений, указанных в Акте проверки № 4487ВП1 от «19» августа 2026 года:

-не предоставлены документы, подтверждающие выполнение работ на сумму аванса (фактически полученных денежных средств) по Контрактам № 0148200005425000365 от 30.06.2025 года и № 0148200005425000576 от 25.08.2025 года, либо документы, подтверждающие возврат членом Ассоциации Заказчику неотработанного аванса по указанным Контрактам и подтверждения оплаты неустоек, либо отказ Заказчика от претензий (штрафы, пени).

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

19. Акционерное общество «Россети Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» (ОГРН 1087746041151, ИНН 7728645409)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, назначенной на основании поступившего в Ассоциацию уведомления Дальневосточного управления Ростехнадзора № 372-3765 от 09.07.2026 года о проведении проверки в отношении члена Ассоциации АО «Россети ЦИУС ЕЭС», осуществляющего строительство объекта капитального строительства: «Строительство одноцепной ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС -Варяг ориентировочной протяженностью 475,2 км со строительством ПС 500 кВ Варяг (с установкой АТ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА и ШР мощности 180 Мвар), реконструкцией ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС (расширение ОРУ 500 кВ с установкой ШР мощности 180 Мвар), и реконструкцией ВЛ 500 кВ Владивосток -Лозовая, ВЛ 220 кВ Артемовская ТЭЦ- Береговая-2 (в объеме строительства заходов на ПС 500 кВ Варяг ориентировочной протяженностью 4 км (2х2 км) и 20 км (2х10 км) соответственно)». 3 этап строительства: Строительство ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Варяг», расположенного по адресу: Приморский край, Пожарский м.о.; Дальнереченский 2 м.р-н; Кировский м.р-н; Спасский м.р-н; Черниговский м.о.; Анучинский м.о.; Михайловский м.р-н, Шкотовский муниципальный район, Артемовский городской округ, городской округ Большой Камень, Партизанский городской округ, Партизанский муниципальный округ (далее – Объект №1). По итогам проверки выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании, указанные в Акте Контрольной комиссии Ассоциации № 1433ВП125 от «01» сентября 2026 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Акте проверки. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **применить** в отношении **АО «Россети ЦИУС ЕЭС»** меру дисциплинарного воздействия **в виде предписания** об устранении **в срок до «30» октября 2026 года** выявленных нарушений, указанных в Акте проверки № 1433ВП125 от 01.09.2026 и выписке из предписания № 27260031000022292841-1-1 от 17.08.2026 г. Дальневосточного управления Ростехнадзора:

1) в нарушении требований проектной документации КПИ.1127.22-III-ПОС.ТЧ, л. 60, - Не установлены совмещенные информационные знаки на каждой опоре для каждой цепи;

2) в нарушении требований проектной документации КПИ.1127.22-III-ПОС.ТЧ, л. 64, - Соединение заземляющего устройства к опорам выполнено сварным соединением, проектной документацией предусмотрено болтовое соединение;

3) в нарушении требований проектной документации КПИ.1127.22-III-ПОС.ТЧ, л. 63 - Не завершен монтаж провода ОГКТ на опоре №8 ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Варяг;

4) в нарушении требований проектной документации КПИ.1127.22-III-ПОС.ТЧ, л. 64 - Обрыв заземляющего проводника опоры №1462 ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Варяг;

5) в нарушении требований проектной документации КПИ.1127.22-III-ПОС.ТЧ, л. 88 - Не выполнены работы по внесению изменений охранных зон построенных, реконструируемых воздушных линий;

6) в нарушении требований проектной документации КПИ.1127.22-III-ПОС.ТЧ, л. 88 - Не представлены технологические паспорта и планы существующих участков ВЛ 6-500 кВ по данному титулу;

7) в нарушении требований проектной документации КПИ.1127.22-III-ПОС.ТЧ, л. 120 - Не освидетельствованы строительно-монтажные работы по разбивке осей фундаментов, разработке котлованов, монтаж ж/б элементов фундаментов, монтаж металлических конструкций, выполнения всех соединений при монтаже конструкций, сварочные работы, антикоррозийная защита конструкций, устройство заземлений;

8) в нарушении требований проектной документации КПИ.1127.22-III-ТКР3.1.ГЧ.65-73, л. 1 - Не завершено устройство водоотводных канав для опор;

9) в нарушении требований проектной документации КПИ.1127.22-III-ТКР3.1.ГЧ.65-70, л. 1 - Не завершена планировка грунта для опор;

10) в нарушении требований проектной документации КПИ.1127.22-III-ТКР3.1.ГЧ.81, л. 8; КПИ.1127.22-III-ТКР3.5.ГЧ.50, л. 9 – Отсутствуют предусмотренные ПД гасители вибрации тросов ГВ-4643-02М-ТРИАС, ГВ-4533-02М-ТРИАС;

11) в нарушении требований проектной документации КПИ.1127.22-III-ТКР3.7.ТЧ, л. 30 - На пересечениях ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Варяг с объектами Министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края не установлены предусмотренные ПД дорожные знаки;

12) в нарушении требований проектной документации КПИ.1127.22-III-ТКР3.9.ТЧ, л. 30 - На пересечениях ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Варяг с объектами ФКУ ДСД «Дальний Восток» не установлены предусмотренные ПД дорожные знаки;

13) в нарушении требований проектной документации КПИ.1127.22-III-ТКР3.11.ТЧ, л. 30 - На пересечениях ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Варяг с объектами Приморского ЛПУГ ООО «Газпром ТрансГазТомск» не установлены предусмотренные ПД дорожные знаки;

14) в нарушении требований проектной документации КПИ.1127.22-III-ТКР3.12.ТЧ, л. 30 - На пересечениях ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Варяг с объектами ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» не установлены предусмотренные ПД дорожные знаки;

15) в нарушении требований проектной документации КПИ.1127.22-III-ТКР3.13.ТЧ, л. 35 - На пересечениях ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Варяг с объектами ООО «Приморская ГРЭС» не установлены предусмотренные ПД дорожные знаки;

16) в нарушении требований проектной документации КПИ.1127.22-III-ТКР3.14.ТЧ, л. 30 - На пересечениях ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Варяг с объектами администрации Кировского МР не установлены предусмотренные ПД дорожные знаки;

17) в нарушении требований проектной документации КПИ.1127.22-III-ТКР3.15.ТЧ, л. 30 - На пересечениях ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Варяг с объектами администрации Спасского МР не установлены предусмотренные ПД дорожные знаки;

18) в нарушении требований проектной документации КПИ.1127.22-III-ТКР3.17.ГЧ.3, л. 1 - Не освидетельствованы работы по устройству УЗТ при пересечении с нефтепроводом;

19) в нарушении требований проектной документации КПИ.1127.22-III-ПРЗ.ТЧ.3, л. 126 - Не завершены работы по рекультивации нарушенных земель.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

20. Общество с ограниченной ответственностью «Инженерные системы объектов» (ОГРН 1217700391204, ИНН 7751203663)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной плановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет соблюдения им требований стандартов и внутренних документов саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации; требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности и о техническом регулировании; требований, установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, утверждённых НОСТРОЙ. По итогам проверки выявлены

нарушения требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о техническом регулировании, стандартов и внутренних документов Ассоциации, указанные в Акте Контрольной комиссии Ассоциации № 4075ОК1 от «24» августа 2026 года.

В ходе обсуждения Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх Марианна Анатольевна доложила, что на момент проведения заседания Дисциплинарной комиссии членом Ассоциации не устранены нарушения, указанные в Акте проверки. В связи с чем Иорх М.А. предложила на основании п. 2.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам, **применить** в отношении **ООО «ИСО»** меру дисциплинарного воздействия **в виде предписания** об устранении **в срок до «30» октября 2026 года** выявленных нарушений, указанных в Акте проверки № 4075ОК1 от 24.08.2026:

- не предоставлена копия анкеты члена СРО для актуализации контактной информации;
- не предоставлено удостоверение о проверке знаний требований охраны труда. Таким образом компания не подтвердила наличие соответствующего обучения по охране труда согласно п. 4.3 ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО;
- не предоставлены документы, подтверждающие наличие у юридического лица 2-х специалистов, указанных в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного Кодекса. Таким образом компания не подтвердила наличие в штате необходимого количества специалистов согласно п. 4.2. ст. 4 Положения о членстве СРО АСО ПОСО, предусмотренных статьей 55.5-1 Градостроительного кодекса.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

21. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтройГрупп» (ОГРН 1257700149552, ИНН 9725183125)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4394ОКВ1 от «02» сентября 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации исполнено ранее выданное ему предписание № 4394ОК1 от 11.06.2026 года в полном объеме (предоставлены документы, подтверждающие устранение нарушений). В связи с чем Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх М.А. предложила на основании п. 4.11.6, п. 4.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам **прекратить дисциплинарное производство** в отношении **ООО «ЭнергоСтройГрупп»**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За»	<u>3 (три)</u>
«Против»	<u>0 (ноль)</u>
«Воздержались»	<u>0 (ноль)</u>

Принято единогласно.

22. Общество с ограниченной ответственностью «АКСИОМА» (ОГРН 1237700101154, ИНН 9722039878)

Представитель организации: не присутствовал.

В Дисциплинарную комиссию из Контрольной комиссии Ассоциации поступили материалы о проведенной внеплановой документарной проверке члена Ассоциации на предмет исполнения им решения Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия. По итогам проверки был составлен Акт Контрольной комиссии Ассоциации № 4391ОКВ3 от «07» сентября 2026 года. Как следует из материалов Контрольной комиссии, членом Ассоциации досрочно исполнено ранее выданное ему предупреждение (Протокол заседания Дисциплинарной комиссии № 41 от 03.09.2026 года), а именно предоставлены сведения о специалистах, включенных в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ (надлежащим образом заверенные документы на второго специалиста): копия диплома о высшем профильном образовании, копия трудовой книжки, копия должностной инструкции, копия

уведомления о включении в сведения о специалисте в НРС, копия свидетельства о прохождении независимой оценки квалификации.

В связи с чем Председатель Дисциплинарной комиссии Иорх М.А. предложила на основании п. 4.11.6, п. 4.15.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых СРО АСО ПОСО к своим членам **прекратить дисциплинарное производство** в отношении **ООО «АКСИОМА»**.

Других предложений не поступило.

Результаты голосования:

«За» 3 (три)

«Против» 0 (ноль)

«Воздержались» 0 (ноль)

Принято единогласно.

Председатель



Иорх М. А.

Ответственный за ведение протокола



Никитина Г. А.